

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6777263
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0396579
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0396579

Ingediend op	01-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nijmansedijk 18, 7025EJ Halle (Halle, Nijmansed...
Opmerking	SPOED STORMSCHADE !
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025EJ
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijmansedijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

SPOED ! STORMSCHADE !

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Nijmansedijk 18 7025EJ Halle, Dak_van_schuur_1 , 2
Golfplaten , Golfplaten_-2, RISICOKLASSE_2
Nijmansedijk 18 7025EJ Halle, In_gedeelte_van_schuur_1 ,
3 Golfplaat (restanten), Golfplaat__restanten_-3,
RISICOKLASSE_2
Nijmansedijk 18 7025EJ Halle,
Op_het_maaiveld_rondom_de_schuren_tot_aan_de_woning ,
1 Golfplaat (restanten) , Golfplaat__restanten__-1,
RISICOKLASSE_2
Nijmansedijk 18 7025EJ Halle, Dak_van_schuur_2 , 4
Golfplaten , Golfplaten_-4, RISICOKLASSE_2
Nijmansedijk 18 7025EJ Halle,
In_een_gedeelte_van_schuur_2 , 5 Golfplaat (restanten),
Golfplaat__restanten_-5, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_-4: 37 M2
Golfplaat__restanten_-5: 2 M2
Golfplaten_-2: 93 M2
Golfplaat__restanten_-3: 0.5 M2
Golfplaat__restanten_-1: 28 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22130.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-03-2022	In behandeling
machtiging_pdf	machtiging.pdf	Anders	01-03-2022	In behandeling