

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6756573
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0394812
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0394812
Ingediend op	21-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Heerlerweg 19, 7233SG Vierakker (12200076)
Opmerking	De melding betreft schuur D zoals aangegeven in het asbestinventarisatierapport van ShaMi advies B.V. met projectnummer 2022-043
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7233SG
Huisnummer	19
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heerlerweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Heerlerweg 19
7233 SG Vierakker

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Te bepalen door de uitvoerende partij

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

puin 250 ton
hout 20 ton
bsa 10 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Te bepalen door de uitvoerende partij

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Heerlerweg 19 7233SG Vierakker, dak schuur D , Golfplaat (dakbeplating), .1, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 19 7233SG Vierakker, Werktuigenberging ligboxenstal , Golfplaat (dakbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 19 7233SG Vierakker, Kalverstal , Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 19 7233SG Vierakker, Kalverstal , Golfplaat (dakbeplating), Bron 3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

.1: 393 M2
Bron 2: 786 M2
Bron 3: 426 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport_AS1913-4.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-02-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	R2022-043_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-02-2022	In behandeling