

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6783021
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0397088
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0397088

Ingediend op	03-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pastoor Thuisstraat 18, 7256AX Keijenburg (Keij...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7256AX
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pastoor Thuisstraat
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08047542

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Aannemersbedrijf Peters BV

Adres eigenaar bouwwerk

7207BR 3, Hoge Balver Zutphen

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Pastoor Thuisstraat 18 7256AX Keijenburg,
Gedeelte_dak_van_de_garage_ , 3 Vlakke platen (dakbeschoot), Vlakke_platen__dakbeschoot_-3, RISICOKLASSE_2
Pastoor Thuisstraat 18 7256AX Keijenburg,
Dak_van_de_woning_ , 1 Vlakke platen (dakbeschoot), Vlakke_platen__dakbeschoot_-1, RISICOKLASSE_2
Pastoor Thuisstraat 18 7256AX Keijenburg,
Dak_van_de_aanbouw_ , 2 Vlakke platen (dakbeschoot), Vlakke_platen__dakbeschoot_-2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschoot_-1: 72 M2

Vlakke_platen__dakbeschoot_-2: 62 M2

Vlakke_platen__dakbeschoot_-3: 30 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22131.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-03-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	03-03-2022	In behandeling