

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6838911
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0401365
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0401365
Ingediend op	22-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Beatrixlaan 3, 6999BA Hummelo (22055 de Brouwerij)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6999CN
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Brouwerij
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6999CN, 18 6999CN, 20 6999CN, 22 6999CN, 26 6999CN, 28 6999CN, 30 6999CN, 32



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

De Brouwerij 18 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 20 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 22 6999CN Hummelo, dakbedekking berging , golfplaten inclusief nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
De Brouwerij 22 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 26 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 28 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 30 6999CN Hummelo, oud kruipluik in kruipruimte , vlakke plaat, M1.1, RISICOKLASSE_1
De Brouwerij 32 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1: 0.5 M2
M1.1: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 21.06108 Complex 2304A Beatrixlaan_ Margrietlaan_ De Brouwerij Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-03-2022	In behandeling