

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6845651
Aanvraagnaam	saneren extra schuur Eckhorsterstraat 5
Uw referentiecode	
Ingediend op	24-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	verwijderen asbest dakbeplating.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	asbestinventarisatierapport inclusief tekening te slopen schuur is toegevoegd.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	08079918
Vestigingsnummer	000015939308
(Statutaire) naam	Baks Loon- en Grondverzetbedrijf B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7271NT
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wessel van Eyllaan
Woonplaats	Borculo

4 Correspondentieadres

Adres	Wessel van Eyllaan 4 7271NT Borculo
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0545-271360
Faxnummer	-
E-mailadres	

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	7021KV
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Eckhorsterstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☒ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	wij verzorgen de asbestsanering van de schuur.



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Eckhorsterstraat 5

Wat is de functie van het bouwwerk?

voormalige veestal

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

28 of 29 maart 2022

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

dak, zie asbestinventarisatierapport (AIR)

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

zie AIR

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
R2022-054_Asbest_V1-_pdf	R2022-054_Asbest_V1-.pdf	Anders	24-03-2022	In behandeling