

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6779813
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0396777
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0396777
Ingediend op	02-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Achter de Hoven 8, 7021AG Zelhem (Zelhem, Achte...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021AG
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Achter de Hoven
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 06043662
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Aannemersbedrijf Bramer BV

Adres eigenaar bouwwerk

7671RD 36, Almelseweg Vriezenveen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Sloop van het woonhuis + autogarage. Zie tekening die bijgevoegd is.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin 630 m3
Hout 80 m3
Bouw en sloop 80 m3
Groen 5 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Zo spoedig mogelijk

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Zolder_van_de_woning_ , 1 Restanten vlakke plaat , Restanten_vlakke_plaat_-1, RISICOKLASSE_1
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Wanden_van_de_wc , 3 Tegellijm, Tegellijm-3, RISICOKLASSE_2
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Dak_van_de_woning_en_aanbouw_ , 2 Vlakke platen , Vlakke_platen_-2, RISICOKLASSE_2
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Kelder_van_de_autogarage , 17 Buis, Buis-17, RISICOKLASSE_2A
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Autogarage , 16 Luchtverhitter (Winterwarm), Luchtverhitter__Winterwarm_-16, NVT
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Kelder_ , 18 Pakkingen , Pakkingen_-18, RISICOKLASSE_2
Achter de Hoven 8 7021AG Zelhem, Wand_in_de_autogarage , 13 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-13, RISICOKLASSE_2
Achter de ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Zeil-8: 19 M2
Golfplaat_-11: 100 M2
Buis_-10: 1 STUKS
Vlakke_platen__stortstroken_-7: 2 STUKS
Restanten_vlakke_plaat_-1: 1 M2
Tegellijm-3: 6 M2
Vlakke_platen_-2: 127 M2
Buis-17: 2 M
Pakkingen_-18: 50 STUKS
Vlakke_plaat-13: 18.5 M2
Buizen-12: 2 STUKS
Restanten_vlakke_plaat_-15: 2 STUKS
Board_-14: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22068.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-03-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	02-03-2022	In behandeling
Sloop_tekening_pdf	Sloop tekening.pdf	Tekening slopen	02-03-2022	In behandeling