

## Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2842800

### 1. Inleiding

Op 8 februari 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 20 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Valkenburg Dorp bestaande uit het volgende onderdeel:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### 2. Procedureel

#### 2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

#### 2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

#### 2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

### 3 Besluit

Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Beoordelingsformulier;
3. Boomnummers;
4. Inventarisatielijst
5. VTA lijst.
6. Inventarisatie Rapportage




**Overwegingen en voorschriften**

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 28 maart 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk  
Clustermanager VTH

**Verweermogelijkheden**

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op [www.katwijk.nl](http://www.katwijk.nl).

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

**BIJLAGE I**

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2842800, voor het kappen van 20 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Valkenburg Dorp.

**Het vellen of doen vellen van een houtopstand****1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV), gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd:

- a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
- b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
- c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
- d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

**Motivatie**

Het betreft hier afgekeurde bomen bij de periodieke boomveiligheidscontrole. Dit maakt dat het gaat om potentieel gevaarlijke bomen, dode bomen of zieke bomen. De bomen zullen zo mogelijk op dezelfde plek herplant worden. Indien dit niet mogelijk is wordt een alternatieve locatie voor de boom gezocht.

**Registratie**

De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.

**Hoofdgroenstructuur**

De betreffende houtopstand is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

**Natuurwaarden**

Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

**Landschappelijke en beeldbepalende waarde**

Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

**Stads- en dorpsschoon**

Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

**Cultuurhistorische waarde**

Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

**Leefbaarheid**

Er is geen sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

In bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verbonden voorschriften opgenomen.

**BIJLAGE II**

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 2842800, verleend op 28 maart 2022 voor het kappen van 20 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Valkenburg Dorp zijn de volgende, daarvan deel uitmakende, voorschriften verbonden.

**Het vellen of doen vellen van een houtopstand**

Aan deze omgevingsvergunning is op grond van artikel 4:11, lid 4 van de APV het volgende voorschrift verbonden:

- U dient te herplanten. De aanplant betreft 20 bomen van de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> & 3<sup>e</sup> grootte en de soort ‘diverse soorten gelijkwaardig aan de te kappen houtopstanden’.

Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de Flora- en fauna wet. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 6720175                                                                 |
| Aanvraagnaam                    | Kapaanvraag afgekeurde bomen Valkenburg                                 |
| Uw referentiecode               | -                                                                       |
| Ingediend op                    | 08-02-2022                                                              |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                     |
| Projectomschrijving             | Naar aanleiding van visuele controle in Katwijk zijn 20 bomen afgekeurd |
| Opmerking                       | -                                                                       |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                     |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                     |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                     |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                       |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                       |

### Bevoegd gezag

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Katwijk                             |
| Bezoekadres:    | Koningin Julianalaan 3<br>2224 EW KATWIJK ZH |
| Postadres:      | Postbus 589<br>2220 AN KATWIJK ZH            |
| Telefoonnummer: | 0714065000                                   |
| Faxnummer:      | 0714065065                                   |
| E-mailadres:    | info@katwijk.nl                              |
| Website:        | www.katwijk.nl                               |
| Contactpersoon: | Team vergunningen                            |
| Bereikbaar op:  | Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur                |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                             | 2235ED                                                                 |
| Huisnummer                                                                           | 31                                                                     |
| Huisletter                                                                           | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                 | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                           | 't Boonrak                                                             |
| Plaatsnaam                                                                           | Valkenburg                                                             |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Specificatie locatie                                                                 | Meerdere adressen verdeeld over Valkenburg                             |

## 3 Toelichting

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Eventuele toelichting op locatie | Kappen van bomen en op termijn herplant |
|----------------------------------|-----------------------------------------|



# Kappen

## 1 Kappen

- |                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wat wilt u gaan doen?                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Kappen<br><input type="checkbox"/> Anders |
| Om hoeveel houtopstanden gaat het?                                                                                                                                                                         | 20                                                                            |
| Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.                                                                                                                                              | Diverse                                                                       |
| Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.                                                                                                                                     | Divers                                                                        |
| Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.                                                                                                          | Groter dan 15 cm diameter                                                     |
| Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. | Herplant mogelijk, indien niet compensatie elders                             |
| Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.                                                                                                                                                         | Kappen en herplant                                                            |

## 2 Gemeentespecifieke vragen

- |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Wie is eigenaar van de boom?                    | Gemeente Katwijk |
| Beschrijf op welke wijze u de boom wilt kappen. | Met wortel en al |

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                                         | Type                                                        | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ekeurde_bomen_Valkenburg_Boomnummers_pdf | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Boomnummers.pdf | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_001_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_001.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_002_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_002.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_003_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_003.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_004_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_004.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_005_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_005.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_006_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_006.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_007_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_007.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_008_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_008.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_009_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_009.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_010_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_010.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_011_jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_011.jpg  | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                                             | Type                                                        | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_012.jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_012.jpg      | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_013.jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_013.jpg      | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_014.jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_014.jpg      | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| gekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_015.jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Detail_015.jpg      | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| fgekeurde_bomen_Valkenburg_Overzicht.jpg | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Overzicht.jpg       | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| jst_2021_Valkenburg_afgekeurde_bomen_pdf | Inventarisatielijst 2021 Valkenburg afgekeurde bomen.pdf | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| Rapportage_1_pdf                         | Rapportage 1.pdf                                         | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |
| t_2021_Valkenburg_afgekeurde_bomen_pdf_1 | VTA lijst 2021 Valkenburg afgekeurde bomen.pdf           | Anders<br>Situatietekening kappen<br>Gegevens houtopstanden | 08-02-2022      | In behandeling  |

#### Achtergrondinformatie

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                                          | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| keurde_bomen_Valkenburg_Boomnummers_xlsx | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg_Boomnummers.xlsx | 08-02-2022      | In behandeling  |

# BEOORDELINGSFORMULIER KAPVERGUNNINGEN GEMEENTE KATWIJK

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgnummer aanvraag: 6720175.....<br>Datum aanvraag: 08-02-2022.....<br>Perceel / Adres: Katwijk.....<br>Beoordeeld door: .....<br>Datum: 17-03-2022..... | <b>Reden/ motivatie van kapaanvraag:</b><br>Kappen van afgekeurde bomen n.a.v. boomveiligheid<br>controle |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(doorstrepen wat niet van toepassing is) Formulier BGV-18-001

| <b>Gegevens houtopstand</b>                                                                                                                               |                 |                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aantal (st)                                                                                                                                               | Soort(en)       | Stamdiameter in cm op 1,30 m + mv                                    | Oppervlakte (m2) |
| ...20.....                                                                                                                                                | Diverse soorten | 10-40cm                                                              | .....            |
| .....                                                                                                                                                     | .....           | .....                                                                | .....            |
| .....                                                                                                                                                     | .....           | .....                                                                | .....            |
| Gemeentelijke bomen stam Ø >15 cm (dbh),<br>Private bomen stam Ø > 30 cm (dbh),<br>hagen hoger dan 3,5 meter en geen x <i>Cupressocyparis leylandii</i> ? |                 | Ja, doorgaan met beoordelen<br><del>Nee, geen vergunning nodig</del> |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beoordeling:</b> <i>Aanvraag gerelateerd</i><br>-Is er samenhang met een bouwplan? <span style="float: right;">Ja / Nee .....</span><br>-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?<br>(indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)? <span style="float: right;">Aangevraagd / verleend d.d.....</span><br>-Is er samenhang met een ander werk, procedures of plannen? <span style="float: right;">Ja / Nee / N.v.t.</span><br>(indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)? <span style="float: right;">Ja / Nee</span><br>- Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? <span style="float: right;">Ja / Nee / N.v.t.</span><br>Wat wordt er in de BEA geadviseerd? Haalbaarheid? <span style="float: right;">Ja / Nee</span><br><span style="float: right;">.....</span><br><span style="float: right;">.....</span><br>-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel? <span style="float: right;">Ja / Nee</span><br>-Is er (mate van) overlast/ gevaarstelling? Toelichting:... Deze bomen zijn <span style="float: right;">Gering / Matig / Ernstig</span><br>afgekeurd tijdens de periodieke boomveiligheid controle en daarbij<br>beoordeeld als onveilig<br><span style="float: right;">.....</span><br><span style="float: right;"><b>Gering / Matig / Groot</b></span> |  |
| <b>Conclusie belangen aanvrager</b> (alleen die aspecten meenemen die als reden<br>zijn aangedragen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



## **Beleid / Toelichting behorend bij het Beoordelingsformulier Kapvergunningen.**

### **Belangen aanvrager**

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de aanvrager. Alleen die aspecten worden meegenomen die als reden zijn aangedragen. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

#### **-Is er samenhang met een bouwplan?**

Van belang is of rekening wordt gehouden in de bouwplannen / ontwerpfase met de bestaande boombeplantingen. Met simpele wijzigingen is het vaak mogelijk om bomen toch te handhaven. Ook kan dit een aanleiding zijn om boombeschermingsmaatregelen voor te schrijven tijdens de bouw.

Aan de hand van de situatieschets dient duidelijk te worden of de boom echt weg moet of dat er alternatieven mogelijk zijn. De tekeningen dienen de bestaande en toekomstige situatie weer te geven.

#### **-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?**

Het afgeven van een kapvergunning wordt pas gegeven indien bekend is of desbetreffend bouwplan doorgang kan vinden. Ook zal de afgifte zoveel mogelijk worden gecoördineerd met de afgifte van de bouwvergunning. Hier dienen nog nadere afspraken voor gemaakt te worden.

#### **-Is er samenhang met een ander werk?**

De reconstructie van een weg kan een bedreiging zijn, maar tegelijk ook een kans om verbeteringen aan te brengen in de groene hoofdtrassen. Aan de hand van de tekening wordt de noodzaak van de kap en het belang van de aanvrager bekeken.

#### **-Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? Ja/nee**

Met behulp van een BEA (boom effect analyse) kan inzicht worden gegeven in de kernvraag of de betreffende boom/ bomen binnen het project in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats duurzaam gehandhaafd kan/kunnen worden en welke projectaanpassing, gerichte (beschermings)maatregelen en randvoorwaarden hiervoor noodzakelijk zijn. Kortom kan de boom/bomen behouden worden?

#### **-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?**

Een bomenbeheermaatregel kan bijvoorbeeld zijn: het vervangen van oude boomrijen of het verwijderen van populieren en/of wilgen (wijkers/ dunning). De maatregelen komen voort vanuit het groenbeheersplan of het groenbeleidsplan en worden op een tekening aangegeven.

#### **-Mate van overlast/ gevaarstelling?**

De mate van overlast wordt bekeken aan de hand van de overlast-duur en de hoeveelheid mensen die er last van hebben. Is de overlast seizoensgebonden of het hele jaar en hoeveel uur per dag? Een continue overlast kan ernstig worden genoemd. Overlast kan er zijn op het gebied van bladeren, licht, vruchten, honingdauw etc. Alleen de reden van seizoensgebonden overlast is niet voldoende om een kapvergunning te verlenen. Er is een combinatie nodig van verschillende problemen en beheermaatregelen.

In de vorm van gevaarstelling; geldt voor de betreffende boom/ bomen een verhoogde gevaarstelling als gevolg van boomtechnische gebreken? Is de aanvraag afgeleid van een boomonderzoek (visueel of Nader Technisch)?

### **Belangen houtopstand**

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de houtopstand. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

#### **-Er is voldoende boven- en ondergrondse ruimte aanwezig voor de boom (nu en in toekomst)**

Wanneer is er voldoende ruimte?

In het Groenbeleidsplan (of) Bomenbeleidsplan zijn afstanden vastgesteld voor nieuwe aanleg en reconstructie van openbare bomen.

De tabel *globale afmetingen* hieronder dient als richtlijn te worden gebruikt en niet als absolute waarheid.

| <i>Grootte</i>         | <i>Maat, hoogte in volwassenheid</i> | <i>Afstand tot gevel</i> | <i>Onderlinge afstand bomen</i> | <i>Kroonprojectie</i> | <i>Doorwortelbaar volume</i> |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 <sup>e</sup> grootte | > 15 m                               | 6 m                      | 10 m                            | 80 m <sup>2</sup>     | 40-80 m <sup>3</sup>         |
| 2 <sup>e</sup> grootte | 8 – 15 m                             | 3,5 m                    | 7 m                             | 40 m <sup>2</sup>     | 20-40 m <sup>3</sup>         |
| 3 <sup>e</sup> grootte | < 8 m                                | 2,5 m                    | 5 m                             | 20 m <sup>2</sup>     | 10-20 m <sup>3</sup>         |
| Vormboom               | 3 meter                              | 1,5 m                    | 3 m                             | 10 m <sup>2</sup>     | 5-10 m <sup>3</sup>          |

-Registratie door het bevoegd gezag als waardevolle of monumentale boom.

Kapvergunning (in principe) weigeren.

-Houtopstand is onderdeel van de groene hoofddrager.

Kapvergunning in principe weigeren.

Op de kaart (pagina 34) in het groenbeleidsplan is het groen, voornamelijk gemeentelijk eigendom, op hoofdlijnen weergegeven. De enige reden om voor deze bomen toch een vergunning af te geven is indien er sprake is van een boom, die direct of indirect gevaar oplevert voor de omgeving. Voor bomen langs groene hoofddragers is kappen ook toegestaan vanuit boom- beheertechnische oogpunt, bijvoorbeeld het vervangen van oude boomrijen die steeds vaker gevaar gaan opleveren, het verwijderen van populieren en/ of wilgen (wijkers).

-De natuurwaarde van de houtopstand:

Inheemse soorten zoals eik, hebben een grotere natuurwaarde dan uitheemse soorten. Ze zijn onderdeel van de natuurlijke kringloop. Een geheel aan bomen en groen (houtopstand) kan veel natuurwaarde hebben terwijl de individuele boom in deze groep dat niet heeft (het geheel is meer waard dan de som der delen.)

Hiernaast zijn er ook bomen die vanwege de uniciteit van soort, variëteit, herkomst of ras bijzonder zijn.

De natuurwaarden worden ingeschat op grond van de soort, de omgeving en de flora/ fauna (nieuwe Wet Natuurbescherming) die hier aanwezig is, of verwacht zou kunnen worden.

-De landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand:

De beeldbepalende waarde van een boom is het grootst indien de boom onderdeel is van de groene hoofddragers, heel bijzonder en zeldzaam is én als solitair, laan-/ of straatboom is geplant. Dit in tegenstelling tot bomen die niet beeldbepalend zijn, onopvallend zijn en onderdeel van bosplantsoen.

De hier volgende tabel is een hulpmiddel om te bepalen of de houtopstand een lage, gemiddelde of hoge waarde heeft op het gebied van landschap en beeld.

| <i>Beeld /algemene betekenis</i>      | <i>Relatie met omgeving</i> | <i>Plantwijze</i>            |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| monumentale boom                      | heel bijzonder en zeldzaam  | solitair, laan- / straatboom |
| onderdeel van de groene hoofddragers  | bijzonder en opvallend      | kleine groep                 |
| beeldbepalend of anderszins waardevol | normale boom                | grote groep                  |
| niet beeldbepalend                    | onopvallende boom           | bosplantsoen                 |

Een bijzondere boom is een boom die in zijn relatie met de omgeving bijzonder is door zijn hoogte, dikte, leeftijd, vorm en soort. Bomen dikker dan 50 cm diameter zijn heel bijzonder.

Duurzame boomsoorten zijn in Katwijk ook heel bijzonder. Het huidige boombestand bestaat voornamelijk uit snelgroeende soorten, omdat dit ook bomen zijn die goed tegen zeewind kunnen. Duurzame boomsoorten zijn: eik, kastanje, beuk, linde, schijnacacia en iep.

-De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

De mate van sferiebepaling in een groter geheel. Het groen moet invloed hebben op het gehele dorp of op een groter deel van de wijk.

Hoge waarde: de houtopstand is beeldbepalend op wijk- of dorpsniveau.

Gemiddelde waarde: de houtopstand is deel van lokaal groen.

Lage waarde: geen bijdrage aan stads- en dorpsschoon, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

#### -De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

Te denken valt hierbij aan: herdenkingsbomen, bomen met een bijzondere snoeivorm. Ook kan een duidelijk verband aanwezig zijn met de geschiedenis van Katwijk of met een belangrijk persoon.

#### -De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand (levensverwachting)

Levensverwachting van de boom is een te maken inschatting op grond van een visuele of inwendige inspectie. Indien de boom onderdeel is van een groter geheel wordt bij dit aspect tevens gekeken of de boom in dit geheel een hoge of lage rol speelt.

#### **Conclusie**

Volgens het hier volgende schema wordt wel of niet een kapvergunning verleend.

| belang aanvrager | belang boombehoud |          |          |
|------------------|-------------------|----------|----------|
|                  | gering            | matig    | groot    |
| Gering           | verlenen          | weigeren | weigeren |
| Matig            | verlenen          | weigeren | weigeren |
| Groot            | verlenen          | verlenen | weigeren |

-Indien er twijfel is bij de desbetreffende keuze omdat de verschillende belangen erg dicht bij elkaar liggen, dan is het uitgangspunt om de doorslag te geven naar het belang van boombehoud en de kapvergunning dus te weigeren. De kap van bomen is namelijk niet meer terug te draaien. Een uitzondering hierop is als het belang van boombehoud gering is. Dan wordt voorgesteld om binnen de gemeente Katwijk te kiezen voor het belang van de aanvrager.

#### **Opleggen bijzondere voorwaarden**

Een herplantplicht (zie boombeleidsplan pagina 30, algemene voorwaarden) zal worden opgelegd indien:

- de kavel zichtbaar is vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld bij voortuinen, mits groter dan 25 m<sup>2</sup>).
- er voldoende ruimte is voor de toekomstige grootte van de boom.
- voor gemeentelijke bomen geldt dat, indien er ter plaatse of in de directe omgeving geen herplant mogelijk is, er voorafgaande aan de kap een financiële compensatie in de Reserve Groenbeleidsplan wordt gestort. De leidraad is het kroonvolume dat middels nieuwe bomen in volwassen stadium gelijk staat met de huidig te kappen boom/bomen. *In principe dient het kroonvolume in een volwassen stadium teruggebracht te worden dat ook verwijderd is, tenzij de ruimte niet toereikend is. Niet het aantal bomen is leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand, te bepalen aan de hand van het kroonvolume in een volwassen stadium (evenveel groen met minder stammen). Voorafgaande aan een herplant ligt een groeiplaatsverbetering ten grondslag (zie tabel globale afmetingen doorwortelbaar volume).*

In geval van gemeentelijke bomen dient er standaard het opleggen van 'niet-gebruik totdat de bezwaartermijn is verstreken'. Dit geldt ook voor bomen waarbij de verwachting op bezwaren groot is.

# Bomen - Tekeningnummer

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

d.d. 28-03-2022  
nr. 2842800  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

| Boomnummer | Tekening                                        |
|------------|-------------------------------------------------|
| 4.2855.271 | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_001 |
| 4.2855.393 | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_001 |
| 4.2855.394 | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_001 |
| 4.199.4    | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_002 |
| 4.179.20   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_003 |
| 4.187.1    | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_004 |
| 4.215.3    | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_004 |
| 4.206.5    | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_006 |
| 4.9006.61  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_007 |
| 4.9006.63  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_007 |
| 4.172.16   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_008 |
| 4.172.42   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_008 |
| 4.2265.68  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_010 |
| 4.713.13   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_011 |
| 4.1978.5   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_012 |
| 4.2265.53  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_012 |
| 4.2265.62  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_012 |
| 4.2265.71  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_012 |
| 4.713.194  | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_013 |
| 4.453.77   | 2021_VTA_afgekeurde_bomen_Valkenburg Detail_015 |

# Inventarisatie lijst

## gemeente Katwijk (2021 VTA afgekeurde bomen Valkenburg)

| Boomnummer     | Boomsoort  | Straat                                                                 | Diameterklasse | Hoogte | Conditie | Toekomstverw. | Bijzonderheden |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|----------------|
| <b>Katwijk</b> |            |                                                                        |                |        |          |               |                |
| 4.172.16       | Ro.ps.'Um' | t Boonrak 31                                                           | 10-20          | 4      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.172.42       | Pr.se.'Ka' | t Boonrak 21 gemeentehuis                                              | 20-30          | 5      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.179.20       | Pr.cv      | Cohortedreef speeltuin de Valkenburcht                                 | 20-30          | 6      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.187.1        | Ac.pseu    | Burg M.A. vd Haveplnts hoek Lambrechtsveld                             | 30-40          | 11     | Slecht   | VELLEN        |                |
| 4.199.4        | Fr.exce    | Legioendreef 5                                                         | 0-10           | 3      | Slecht   | VELLEN        |                |
| 4.206.5        | Ac.pl.'Gl' | Marktveld 9                                                            | 0-10           | 4      | Redelijk | VELLEN        |                |
| 4.215.3        | So.inte    | Prof.Dr.A.E. v Giffenstr 9                                             | 30-40          | 7      | Slecht   | VELLEN        |                |
| 4.453.77       | Sa.se.'Ch' | Het Buitenwater                                                        | 10-20          | 7      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.713.13       | Be.pend    | Dorpsweide                                                             | 0-10           | 6      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.713.194      | Be.pend    | Dorpsweide                                                             | 0-10           | 6      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.1978.5       | Sa.alba    | Burgemeester van Oordsingel                                            | 0-10           | 3      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2265.53      | Sa.alba    | Burgemeester van Oordsingel<br>Burgemeester van der Reijdensingel hoek | 0-10           | 3      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2265.62      | Sa.alba    | Burgemeester van Oordsingel                                            | 0-10           | 3      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2265.68      | Sa.alba    | Burgemeester van Oordsingel 46                                         | 0-10           | 3      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2265.71      | Pr.se.'SB' | Burgemeester van der Reijdensingel speelplaats                         | 0-10           | 6      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2855.271     | Sa.alba    | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg                            | 20-30          | 4      |          | VELLEN        |                |
| 4.2855.393     | Sa.alba    | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg                            | 10-20          | 5      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.2855.394     | Sa.alba    | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg                            | 10-20          | 5      | Dood     | VELLEN        |                |
| 4.9006.61      | Fr.exce    | Achterweg (V) 32                                                       | 20-30          | 16     | Slecht   | VELLEN        |                |
| 4.9006.63      | Fr.exce    | Achterweg (V) 32                                                       | 20-30          | 16     | Slecht   | VELLEN        |                |

**Totaal aantal bomen**

**20**

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



10

\_\_\_\_\_

**vormboom (knot)**

**stam; ernstig**

☐

2

11



**Boomnummer**

**Adres**



**Boomsoort Latijn**



**Boomsoort Nederlands**



**Datum opname**

**Eigenaar**



**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**


**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**



**Plantwijze**

**Opmerkingen**






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Aanbeveling: VELLEN



☐ Afgekeurd

☐ ☐

11



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐ ☐  
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐ ☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐ ☐  
☐


## 2. Algemene gegevens

A diagram showing a 2x2 grid. The top-left cell is filled with red, and the bottom-left cell is white. The top-right and bottom-right cells are empty.

**Afgekeurd**

☐☐  
☐

**Boomnummer**

**Adres**

☐

**Boomsoort Latijn**

☐

**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**

☐

**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**

**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**

☐☐

**Plantwijze**

**Opmerkingen**

☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



uitgebroken top



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





**Boomnummer**

**Adres**



**Boomsoort Latijn**



**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**



**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**


**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**



**Plantwijze**

**Opmerkingen**







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 gescheurde stamvoet, inboeten



 Afgekeurd

☐ ☐  
☐

Boomnummer

Adres

☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐ ☐  
☐


1

11

111

11

7

1000

1000

11

1

11

11

11

11

11

11

7

7

7

7

11

7

7

5

7

11

7

**afsterven kroondelen**



7

7

7

11

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen

11

100

1

10 of 10

110

7

1

11

11

11

11

11

11

1

1

11

11

1

11

11

\_\_\_\_\_

11

11

11

11

\_\_\_\_\_



**inboeten**

5

**Afgekeurd**

1

5

☐ ☐



**Boomnummer**

**Adres**



**Boomsoort Latijn**



**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**



**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**

**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**



**Plantwijze**

**Opmerkingen**





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Afgekeurd





**Boomnummer**

**Adres**



**Boomsoort Latijn**



**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**



**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**

**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**



**Plantwijze**

**Opmerkingen**





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vormboom (knot)



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ inboeten



Afgekeurd



☐ ☐  
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐ ☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vormboom (knot)



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens




2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen

9

1

☐

1

11

☐☐  
☐

**Boomnummer**

**Adres**

☐☐☐☐☐☐☐☐

**Boomsoort Latijn**

☐☐☐

**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**

☐

**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**


**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**

☐☐

**Plantwijze**

**Opmerkingen**

☐

10

A 10x10 grid of squares. The leftmost column contains 10 squares, each with a thick black border. The other 9 columns contain squares with thin black borders. The squares are arranged in a sparse pattern across the grid.

☐ ☐  
☐

**Boomnummer**

**Adres**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

**Boomsoort Latijn**

☐ ☐ ☐

**Boomsoort Nederlands**

**Datum opname**

**Eigenaar**

☐

**Opdrachtgever**

**Kaartnr.**

**Leeftijd / plantjaar**

**Hoogte in meters**

**Diameterklasse (cm)**

**Kroondiameter**


**Gevaarzetting**

**Standplaats / aard standplaats**

☐ ☐

**Plantwijze**

**Opmerkingen**


☐





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Inboeten



Afgekeurd



☐☐  
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐☐☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens




3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Inboeten

☐ Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





## 1. Algemene gegevens



## 2. Boomgegevens



## 3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



twee stammig



essentaksterfte



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



meerstammig



essentaksterfte



Aanbeveling: VELLEN




Afgekeurd



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bo\_Valkenburg Overzicht

d.d. 28-03-2022  
nr. 2542800  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_001

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**


**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_004

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**


Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_005

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk


**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_006

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_007

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

Torenvlietse watering

~~Torenvliet slaan~~

~~Achterweg~~

4.9006.63

4.9006.61

32


# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_008

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_009

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**


Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_010

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_011

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**


Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_012

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**  
**nr. 2842800**  
Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_013

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_014

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving




# 2021\_VTA\_afgekeurde\_bomen\_Valkenburg Detail\_015

Behoort bij besluit van  
burgemeester en wethouders  
van de gemeente Katwijk

**d.d. 28-03-2022**

**nr. 2842800**

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



d.d. 28-03-2022

nr. 2842800

Mij bekend, hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

# Visual Tree Assessment lijst

## gemeente Katwijk (2021 VTA afgekeurde bomen Valkenburg)

| Boomnummer /<br>opnamevolnummr | Datum      | Straat                                                            | Boomsoort  | Diameter | Hoogte | Toekomstverwachting |             | Bijzonderheden                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |            |                                                                   |            |          |        | Conditie            | Aanbeveling |                                                                                                                                        |
| 4.172.16 - 5                   | 23-09-2021 | t Boonrak 31                                                      | Ro.ps.'U   | 10-20    | 4      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Stam: Inrotting / holte (stam; ernstig),<br>Stamschade , Stamvoetschade |
| 4.172.42 - 4                   | 23-09-2021 | t Boonrak 21 gemeentehuis                                         | Pr.se.'Ka' | 20-30    | 5      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd                                                                                                                  |
| 4.179.20 - 4                   | 19-09-2021 | Cohortedreef speeltuin de Valkenburcht                            | Pr.cv      | 20-30    | 6      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd                                                                                                                  |
| 4.187.1 - 4                    | 19-09-2021 | Burg M.A. vd Haveplnts hoek Lambrechtsveld                        | Ac.pseu    | 30-40    | 11     | Slecht < 5 jr       | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom)                                                                     |
| 4.199.4 - 5                    | 19-09-2021 | Legioendreef 5                                                    | Fr.exce    | 0-10     | 3      | Slecht < 5 jr       | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonschade (uitgebroken top)                                                                          |
| 4.206.5 - 4                    | 14-09-2021 | Marktveld 9                                                       | Ac.pl.'Gl' | 0-10     | 4      | Redelijk < 5 jr     | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Stam: Scheefstand , Stamvoetschade<br>(gescheurd), instabiel<br>Aanbevelingen: gescheurde stamvoet, inboeten  |
| 4.215.3 - 4                    | 10-09-2021 | Prof.Dr.A.E. v Giffenstr 9                                        | So.inte    | 30-40    | 7      | Slecht < 5 jr       | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen)<br>Stamvoet: Opdrukken verharding                             |
| 4.453.77 - 1                   | 21-09-2021 | Het Buitenwater                                                   | Sa.se.'Ch  | 10-20    | 7      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Aanbevelingen: inboeten                                                                                       |
| 4.713.13 - 4                   | 22-09-2021 | Dorpsweide                                                        | Be.pend    | 0-10     | 6      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Aanbevelingen: inboeten                                                                                       |
| 4.713.194 - 3                  | 23-09-2021 | Dorpsweide                                                        | Be.pend    | 0-10     | 6      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd                                                                                                                  |
| 4.1978.5 - 4                   | 21-09-2021 | Burgemeester van Oordsingel                                       | Sa.alba    | 0-10     | 3      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Aanbevelingen: inboeten                                                 |
| 4.2265.53 - 2                  | 21-09-2021 | Burgemeester van Oordsingel Burgemeester van der Reijdsingel hoek | Sa.alba    | 0-10     | 3      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Aanbevelingen: inboeten                                                 |

08-feb-22

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

**Pagina 1 van 2**

# Visual Tree Assessment lijst

## gemeente Katwijk (2021 VTA afgekeurde bomen Valkenburg)

| Boomnummer /<br>opnamevolnummr | Datum      | Straat                                       | Boomsoort  | Diameter | Hoogte | Toekomstverwachting |             |                                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |            |                                              |            |          |        | Conditie            | Aanbeveling | Bijzonderheden                                                                         |                                                                                                                                     |
| 4.2265.62 - 2                  | 21-09-2021 | Burgemeester van Oordsingel                  | Sa.alba    | 0-10     | 3      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Aanbevelingen: inboeten |                                                                                                                                     |
| 4.2265.68 - 2                  | 21-09-2021 | Burgemeester van Oordsingel 46               | Sa.alba    | 0-10     | 3      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))                            |                                                                                                                                     |
| 4.2265.71 - 1                  | 21-09-2021 | Burgemeester van der Reijdsingel speelplaats | Pr.se.'SB' | 0-10     | 6      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Aanbevelingen: inboeten                                       |                                                                                                                                     |
| 4.2855.271 - 3                 | 02-12-2021 | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg  | Sa.alba    | 20-30    | 4      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Aanbevelingen: Inboeten                                       |                                                                                                                                     |
| 4.2855.393 - 2                 | 23-09-2021 | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg  | Sa.alba    | 10-20    | 5      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Aanbevelingen: Inboeten |                                                                                                                                     |
| 4.2855.394 - 2                 | 23-09-2021 | Ir G Tjalmaweg Meanderlaan - Wassenaarseweg  | Sa.alba    | 10-20    | 5      | Dood                | VELLEN      | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Kroonvorm (vormboom (knot))<br>Aanbevelingen: Inboeten |                                                                                                                                     |
| 4.9006.61 - 4                  | 02-12-2021 | Achterweg (V) 32                             | Fr.exce    | 20-30    | 16     | Slecht              | < 5 jr      | VELLEN                                                                                 | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom),<br>Codominantie (twee stammig), Aantasting<br>(essentaksterfte) |
| 4.9006.63 - 4                  | 02-12-2021 | Achterweg (V) 32                             | Fr.exce    | 20-30    | 16     | Slecht              | < 5 jr      | VELLEN                                                                                 | VTA status: Afgekeurd<br>Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom),<br>Codominantie (meerstammig), Aantasting<br>(essentaksterfte)  |
| Totaal aantal bomen            |            |                                              |            |          |        |                     |             | 20                                                                                     |                                                                                                                                     |