

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6850769
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0402377
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0402377

Ingediend op	25-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pieriksestraat 1, 6998CJ Laag-Keppel (22085)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6998CJ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pieriksestraat
Plaatsnaam	Laag-Keppel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09143324

Bedrijfsnaam: Bergevoet Doetinchem BV

Adres eigenaar bouwwerk

7005GA 9 A, Oudesluisweg Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Pieriksestraat 1 6998CJ Laag-Keppel,
Achter_de_kapschuur , 5 Gaskachel, Gaskachel-5,
RISICOKLASSE_1
Pieriksestraat 1 6998CJ Laag-Keppel, Naast_kapschuur_ ,
4 Restanten ac materiaal, Restanten_ac_materiaal-4,
RISICOKLASSE_2A
Pieriksestraat 1 6998CJ Laag-Keppel,
Als_dakgoot_aan_de_voorzijde_van_de_kapschuur , 3
Buis, Buis-3, RISICOKLASSE_2
Pieriksestraat 1 6998CJ Laag-Keppel,
Als_ontluchtungskokers_op_het_dak_van_de_kapschuur_ ,
2 Vlakke platen , Vlakke_platen_-2, RISICOKLASSE_2A
Pieriksestraat 1 6998CJ Laag-Keppel,
Op_het_dak_van_de_kapschuur_en_boven_de_ontluchtungskokers
1 Golfplaten , Golfplaten_-1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_-1: 485 M2
Gaskachel-5: 1 STUKS
Restanten_ac_materiaal-4: 2.5 M2
Buis-3: 24 M
Vlakke_platen_-2: 3 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22186.pdf	Asbestinventarisatierapport	25-03-2022	In behandeling