

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6879151
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0404651
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0404651
Ingediend op	05-04-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hogenkampweg 26, 7255JX Hengelo (Gld) (Hengelo,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255JX
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hogenkampweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 69742073
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: NAM Verhoeven

Adres eigenaar bouwwerk

5071RA 28, Schoorstraat Udenhout

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Sloop van Schuur en 1 aanbouw. Zie tekening.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Totaal zal er 150 m3 vrijkomen aan afvalstoffen

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker, is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_de_woning_en_voorste_deel_van_de_aanbouw ,
1 Vlakke platen , Vlakke_platen_-1, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Op_zolder_van_de_woning , 2 Buis, Buis-2,
RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Op_het_achterste_gedeelte_dak_van_de_aanbouw_ , 3
Vlakke platen , Vlakke_platen_-3, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Op_de_daken_van_de_schuren , 4 Golfplaten ,
Golfplaten_-4, RISICOKLASSE_2A
Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Achter_de_schuur , 5 Vlakke platen , Vlakke_platen_-5,
RISICOKLASSE_1
Hogenkampweg 26 7255JX Hengelo (Gld),
Op_de_schoorsteen_naast_de_uitbouw , 6 Buis, Buis-6,
RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Vlakke_platen_-1: 81 M2
Buis-2: 1 STUKS
Vlakke_platen_-3: 23 M2
Golfplaten_-4: 148 M2
Vlakke_platen_-5: 9 STUKS
Buis-6: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22218.pdf	Asbestinventarisatierapport	05-04-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	05-04-2022	In behandeling
Sloop_pdf	Sloop.pdf	Tekening slopen	05-04-2022	In behandeling