

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6924229
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0408349
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0408349
Ingediend op	22-04-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De Marke 1, 6996AW Drempt (22135)
Opmerking	De Marke 1 t/m 11, Kerkstraat 66 t/m 74 en 57 t/m 61 te Drempt. Ik zal u hierover nu met u contact opnemen.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 6996AW

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Marke

Plaatsnaam Drempt

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie
6996AW, 1
6996AW, 10
6996AW, 11
6996AW, 2
6996AW, 3
6996AW, 4
6996AW, 5
6996AW, 6
6996AW, 7
6996AW, 8
6996AW, 9
6996AG, 61
6996AJ, 66
6996AJ, 68
6996AJ, 70
6996AJ, 72
6996AJ, 74



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☒ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX Woningen worden gesloopt

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Start sloopwerkzaamheden: 09-05-2022

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Start werkzaamheden 02-05-2022

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

dmv hydraulische kraan met sloop-sortergrijper.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

BSA: 15 ton
B-hout: 45 ton
Gem. puin: 1600 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Naar erkende verhuizers

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Alle bronnen in het rapport dienen te worden gesaneerd.

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

16x M1-: 5.20 M
16x M2-: 29.40 M
1x M16: 8.5 M2
1x M17&M18: 1 M2
1x M19&M20: 3.60 M2
1x M22: 5.60 M2
1x M23&M24: 1 M2
1x M25: 5.60 M2
1x M29&M30: 1.80 M2
1x K7: 3.80 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_4	Rapport 20.03032 Versie 4 Project Drempt Sloopwoningen Fase 1.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-04-2022	In behandeling