

# schuttevaerweg

boom staat te dicht bij de inrit  
te verwijderen

nieuwe boom

lantaarnpaal verplaatsen

inrit

groenstrook

inrit

UNIT 1  
246 m2 BVO

UNIT 2  
246 m2 BVO

achterterrein

achterterrein

boom staat te dicht bij de inrit  
te verwijderen

