

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6538247
Aanvraagnaam	Vervangen pannendak monumentale boerderij
Uw referentiecode	-
Ingediend op	23-11-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aan de Middenweg 190 in Middenbeemster staat de Rijksmonumentale boerderij, die in gebruik is door de Raphaëlstichting. De boerderij wordt verhuurd door Wooncompagnie. Het pannendak is aan vervanging toe.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Beemster
Bezoekadres:	Rijn Middelburgstraat 1 1462 ZG Middenbeemster
Postadres:	Postbus 7 1462 ZG Middenbeemster
Telefoonnummer:	0299 682121
Faxnummer:	0299 681771
E-mailadres:	vergunning@purmerend.nl
Website:	www.beemster.net
Contactpersoon:	team Vergunningen, gemeente Purmerend

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	36001723
Vestigingsnummer	000015695859
(Statutaire) naam	Stichting Wooncompagnie
Handelsnaam	Wooncompagnie

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	PM
Voorvoegsels	-
Achternaam	Stegers
Functie	Teamleider Beheer & Onderhoud

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1625NW
Huisnummer	41
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Geldelozeweg
Woonplaats	Hoorn

4 Correspondentieadres

Adres	Geldelozeweg 41 1625NW Hoorn
-------	---------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Beemster

Kadastrale gemeente Beemster

Kadastrale sectie G

Kadastraal perceelnummer 744

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Betreft de boerderij aan de Middenweg 190 in Middenbeemster.



Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- | | |
|---|--|
| Waar gaat het om? | ☒ Rijksmonument
☐ Provinciaal monument
☐ Gemeentelijk monument |
| Om welk soort rijksmonument gaat het? | ☒ (Gebouwd) monument
☐ Aangelegd monument
☐ Archeologisch monument |
| Wat is het monumentnummer? | 8823 |
| Wat is de naam van het monument? | - |
| Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? | ☐ Geheel slopen
☐ Gedeeltelijk slopen
☒ Niet slopen |
| Is er sprake van een functiewijziging van het monument? | ☐ Ja
☒ Nee |

2 Ingreep aan het monument

- | | |
|---|--|
| Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? | ☒ Daken en goten
☐ Kozijnen, ramen en deuren
☐ Gevels
☐ Casco en constructie
☐ Binnenwerk, interieurs
☐ Buitenwerk (bouwwerken)
☐ Orgel
☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
☐ Dijken, dijklichamen
☐ Tuinen en parken
☐ Archeologisch monument
☐ Anders |
| Welke werkzaamheden gaat u aan de daken en goten uitvoeren? | ☒ Vervanging conform bestaand
☐ Verandering
☐ Onderhoud met wijziging
☐ (Gedeeltelijk) slopen |



Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden.

Het pannendak wordt vervangen, met een deel van het dakbeschot en panlatten. Veel bestaande pannen worden herplaatst, een deel wordt vernieuwd. Daarnaast worden de goten en hemelwaterafvoeren vervangen.

Wat is het doel en het belang van de handelingen die uitgevoerd zullen worden?

Het dak is in zeer slechte staat, evenals de goten. Bij harde wind waaien pannen van het dak, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Voor welke beschermde soorten wordt de vergunning aangevraagd?

Vogels en vleermuizen.

Voor welke handelingen wordt de vergunning aangevraagd?

Vervangen van dak, dakpannen en goten.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_QSC_Middenweg-190_MiddenBeemster_def_pdf	RA19382-44_QSC-_Middenweg190_MiddenBeemster_def.pdf	Activiteitenplan	23-11-2021	In behandeling
LRBRV_Middenweg190_Wooncompagnie_def_pdf	RA21194-01_VLR-BRV_Middenweg190_Wooncompagnie_def.pdf	Activiteitenplan	23-11-2021	In behandeling
Beschrijving_werkzaamheden_pdf	Beschrijving werkzaamheden.pdf	Gegevens wijzigen monument door bouwen Gegevens overige wijzigingen monument	23-11-2021	In behandeling