

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6938897
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0409522
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0409522
Ingediend op	29-04-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Veengoot 1, 7025CX Halle (Halle, Veengoot 1)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CX
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veengoot
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025CX 1, Veengoot Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Veengoot 1 7025CX Halle, Op_het_dak_van_de_schuur , 1 Golfplaten , Golfplaten_-1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_-1: 370 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22283.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-04-2022	In behandeling
Machtigin_.pdf	Machtigin_.pdf	Anders	29-04-2022	In behandeling