

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6961933
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0405260
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0405260

Ingediend op	09-05-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Leestenseweg 17, 7233PD Vierakker (12200138)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7233PD
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Leestenseweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Leestenseweg 17
7233 PD Vierakker

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Leestenseweg 17 7233PD Vierakker, Melklokaal , Tegellijm,
Bron 3, RISICOKLASSE_2
Leestenseweg 17 7233PD Vierakker, Stal erf , Golfplaten
verzameld losliggend, Bron 1.1, RISICOKLASSE_2A
Leestenseweg 17 7233PD Vierakker, Stal , Golfplaten
dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1.1: 6 M2
Bron 1: 210 M2
Bron 3: 6.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	K2240046 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-05-2022	In behandeling