

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6959819
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0411362
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0411362

Ingediend op	09-05-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zomerweg 21, 6996DP Drempt (12200182)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6996DP
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Zomerweg 21
6996 DP Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur A , Rookgas
kanaal, 5, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur B , Rookgas
kanaal petje, 6, RISICOKLASSE_1
Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur A (C) ,
Golfplaat, 3, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur B , Golfplaat, 4,
RISICOKLASSE_2
Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur D , Golfplaat, 1,
RISICOKLASSE_2A
Zomerweg 21 6996DP Drempt, Dak schuur C , Golfplaat, 2,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

3: 276 M2
4: 182 M2
1: 276 M2
2: 262 M2
5: 2 M
6: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2022-149_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-05-2022	In behandeling