

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6984757
Aanvraagnaam	Verwijdering Asbest Spalstraat 21 te Hengelo
Uw referentiecode	A22-222
Ingediend op	18-05-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Het verwijderen van diverse asbestbronnenn in de voormalige Bakkerij.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekening slopen niet van toepassing.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekening slopen niet van toepassing.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255AA
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spalstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Onderhoud Plus

Adres eigenaar bouwwerk

Postbus 253
5900 AG Venlo
088-3559388

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Bakkerij

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zolder en begane grond van de Bakkerij. In het
asbestinventarisatierapport staan de locaties specifiek
beschreven.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

+/- 270m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Stortplaats

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
01274-SI_V4_Spalstraat_21_te_Hengelo_pdf	RFI-19-00001274-SI V4 Spalstraat 21 te Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-05-2022	In behandeling