

Huidige situatie



Nieuwe situatie met dam
en landschapsplan



Streefbeeld: A 1.3 Bronbos

A 1.3 Bronbos

Karakterisering

Bronbossen zijn te vinden in brongebieden of langs bronbeekjes. De groeiplaatsen kennen een constante aanvoer van schoon en koel water. De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte els en/of Gewone es, maar op de natste plekken ontbreken bomen. De struiklaag wisselt sterk en de kruidlaag is veelal gesloten met veel moerasplanten. Tot dit type worden zowel Elzenbronbossen op kalkarme standplaatsen als Essenbronbossen op kalkrijke standplaatsen gerekend. Bronbos komt meestal op kleine schaal tussen andere bostypen voor

Bomen:

Zwarte els. *Alnus glutinosa*

Gewone es. *Fraxinus excelsior*

Gewone esdoorn. *Acer pseudoplatanus*

Zomereik. *Quercus robur*

Struiken:

Gewone vogelkers. *Prunus padus*

Aalbes. *Ribes rubrum*

Hazelaar. *Corylus avellana*

Gelderse roos. *Viburnum opulus*

Wilde lijsterbes. *Sorbus aucuparia*

Grauwe wilg. *Salix cinerea*

Bomen



Zwarte els. *Alnus glutinosa*



Gewone es. *Fraxinus excelsior*



Gewone esdoorn. *Acer pseudoplatanus*



Zomereik. *Quercus robur*

Struiken



Gewone vogelkers. *Prunus padus*



Aalbes. *Ribes rubrum*



Hazelaar. *Corylus avellana*



Gelderse roos. *Viburnum opulus*



Wilde lijsterbes. *Sorbus aucuparia*



Grauwe wilg. *Salix cinerea*

Streefbeeld: B 6. Kleine landschapselementen.

Kleine landschapselementen, zoals wegbermen, houtwallen en slootkanten, verrijken de natuurwaarden van het cultuurlandschap. Het menselijk gebruik is op deze locaties in het agrarisch cultuurlandschap minder intensief en veel soorten zijn voor hun voortbestaan van dergelijke kleine landschapselementen afhankelijk. Daarnaast zijn kleine landschapselementen van belang voor de migratie van diersoorten. *(bron: Handboek Streefbeelden voor Natuur en Water in Limburg).*

B 6.9 Ecologisch waardevolle boomgaarden

Karakterisering

Voor al hoogstamboomgaarden kunnen naast een landschappelijke waarde een belangrijke ecologische functie vervullen. Dit is zeker het geval wanneer er onder de bomen een soortenrijke graslandvegetatie aanwezig is. De ecologische waarde van hoogstamboomgaarden neemt toe met toenemende ouderdom van de boom.

Malus domestica (appel)

Malus domestica 'Dubbele Bellefleur'

Malus domestica 'Graafappel'

Malus domestica 'Gronsvelder Klumpke'

Malus domestica 'Limburgse Bellefleur'

Prunus avium (kers)

Prunus avium 'Capucienen'

Prunus avium 'Cuvelieren'

Prunus avium 'Karina'

Prunus avium 'Merchant'

Prunus avium 'Stella'

Pyrus communis (peer)

Pyrus communis 'Beurré Hardy'

Pyrus communis 'Beurré Alexander Lucas'

Pyrus communis 'Bloedpeer'

Pyrus communis 'Charneux'

Pyrus communis 'Clapp's Favourite'

Pyrus communis 'Comtesse de Paris'

Pyrus communis 'Conference'

Pyrus communis 'Doyenne du Comice'

Pyrus communis 'Dubbel Flip'

Pyrus communis 'Durondeau'

Pyrus communis 'William's Duchesse'

Beplantingsplan



Bepantingsplan, detail

profiel

Corylus avellana
(Gewone hazelaar)

Ribes rubrum
(Aalbes)

69 + NAP

Fraxinus excelsior
(Gewone es)

Alnus glutinosa
(Zwarte els)

Prunus avium 'Stella'

Prunus avium 'Karina'

Prunus avium 'Merchant'

Prunus avium 'Capucienen'

Prunus avium 'Cuvelieren'

Pyrus communis
'Comtesse de Paris'

Pyrus communis
'Doyenne du Comice'

Pyrus communis
'William's Duchesse'

Pyrus communis
'Beurré
Alexander Lucas'

67.00 + NAP

67.34 + NAP

Fraxinus excelsior
(Gewone es)

Alnus glutinosa
(Zwarte els)

68.60 + NAP

68.92 + NAP

Quercus robur
(Zomereik)

kruin
beloopbaar (breedte 1.5 m)

Alnus glutinosa (Zwarte els)

Corylus avellana (Gewone hazelaar)

Viburnum opulus (Gelderse Roos)

Viburnum opulus (Gelderse Roos)

Viburnum opulus (Gelderse Roos)

Onderhoudspad > 3
meter breed.



Quercus robur (Zomereik)

Acer pseudoplatanus
(Gewone esdoorn)

toegang kavel fam.
Houben

Bepantingsplan, detail







Locatie: Visweg, met zicht op woning Humcoven 9

Zomersituatie

- Huidige situatie. De hoogte van 2.40 meter t.o.v. niveau Visweg is middels een baak uitgezet in het landschap.



Locatie: Visweg, met zicht op woning Humcoven 9
Zomersituatie
De muur wordt gemaakt van robuuste natuursteen-blokken (Ardenner Gres).



Locatie: Vogelzang, zicht richting buffer Visweg
Voorjaarssituatie.
Huidige situatie.

Locatie: Vogelzang, met zicht op woning Humcoven 9
Voorjaarssituatie
Nieuwe situatie.



Locatie: Vogelzang, zicht richting buffer Visweg
Voorjaarssituatie.
Toekomstige situatie