

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7017507
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0416465
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0416465

Ingediend op	01-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bielemansdijk 32, 7025CW Halle (Halle, Bieleman...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CW
Huisnummer	32
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bielemansdijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025CW 32, Bielemansdijk Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Bielemansdijk 32 7025CW Halle, rondom kozijnen in schuur , stopverf, M2&M3, NVT
Bielemansdijk 32 7025CW Halle, tegen zijgevel schuur , vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_1
Bielemansdijk 32 7025CW Halle, dak schuur, kippenschuur en carport , golfplaat, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 275 M2
M4: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
machtiging_astbestsanering_getekend.jpg	machtiging astbestsanering getekend.jpg	Anders	01-06-2022	In behandeling
sdijk_32_Halle_asbest_inventarisatie.pdf	Rapport 22.05063 Bielemansdijk 32 Halle asbest inventarisatie-.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-06-2022	In behandeling