

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7033495
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0417492
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0417492
Ingediend op	08-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hengelo, Korenbloemstraat (Hengelo, Korenbloems...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255XL
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Korenbloemstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	7255XL, 16 7255XL, 18



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 76083462 Vestigingsnummer: 000000000000 Bedrijfsnaam: Hewu Vof
Adres eigenaar bouwwerk	7021KT 56, Velswijkweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	COMPLEX
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Korenbloemstraat 16 7255XL Hengelo (Gld), dak van woning , Vlakke platen, 1, RISICOKLASSE_2 Korenbloemstraat 18 7255XL Hengelo (Gld), dak van woning , Vlakke platen, 2, RISICOKLASSE_2 Korenbloemstraat 18 7255XL Hengelo (Gld), Zolder , Restanten vlakke plaat, 2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	1: 55 M2 2: 56 M2 2: 0.30 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero, Sluinerweg, Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatie rapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatie rapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22357.pdf	Asbestinventarisatierapport	08-06-2022	In behandeling
Machtigin_pdf	Machtigin.pdf	Anders	08-06-2022	In behandeling