

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7020221
Aanvraagnaam	Varsselsestraat 7 Zelhem
Uw referentiecode	220531

Ingediend op	02-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Transformatorhuisje Alliander
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021MR
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselsestraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft een transformatorhuisje van Alliander
----------------------------------	---



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Alliander B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Transformatorhuisje

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

3-7-2022 van 8 uur tot 10 uur

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

bron 003: MS ruimte tegen wand
Bron 004: LS ruimte tegen wand
Bron 007: MS ruimte tussen vloer en wand
Bron 008: buitenzijde gebouw rondom kozijn
Bron 002: MS ruimte in kast tegen plafond

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 002: 3 stuks
Bron 003: 2 stuks
Bron 004: 3 stuks

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

van Dalen infra Huissen

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
4005076_SC540_Zelhem_pdf	4005076_SC540_-Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-06-2022	In behandeling