

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7070555
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0420890
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0420890
Ingediend op	22-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zieuwentweg 7, 7025GC Halle (Halle, Zieuwentweg 7)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025GC
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zieuwentweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025GC 7, Zieuentweg Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zieuentweg 7 7025GC Halle,
Op_het_voorste_gedeelte_van_het_dak_van_de_woning ,
1 Vlakke platen (dakbeschot),
Vlakke_platen__dakbeschot_-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschot_-1: 84 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22401.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-06-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	22-06-2022	In behandeling