

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7077461
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0421543
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0421543
Ingediend op	24-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zuivelweg 2, 7255XA Hengelo (Gld) (Hengelo, Zui...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255XA
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zuivelweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zuivelweg 2 7255XA Hengelo (Gld),
In_schouw_woonkamer , 2 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-2, RISICOKLASSE_2
Zuivelweg 2 7255XA Hengelo (Gld),
Op_de_vloer_in_de_slaapkamer , 1 vloerzeil, vloerzeil-1, RISICOKLASSE_2
Zuivelweg 2 7255XA Hengelo (Gld),
Achter_wandtegels_in_schouw_woonkamer , 4 Tegellijm, Tegellijm-4, NVT
Zuivelweg 2 7255XA Hengelo (Gld),
Onder_vloertegels_in_schouw_woonkamer , 3 Tegellijm, Tegellijm-3, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_plaat-2: 0.70 M2
vloerzeil-1: 10.60 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

Mutatiewoning van Prowonen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22416.pdf	Asbestinventarisatierapport	24-06-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	24-06-2022	In behandeling