

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7070399
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0420869
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0420869

Ingediend op	22-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 17, 7025CJ Halle (22184)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CJ
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning en schuren
----------------------------------	-------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 65841808

Bedrijfsnaam: Buro Pear Asbestinventarisaties V.O.F.

Adres eigenaar bouwwerk

7553WN 51, Hegemansweg Hengelo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Tuin, kopgevel woning , Bloembak, Bron 09, RISICOKLASSE_1
Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Woonboerderij - 1e verd. slaapkamer , Pakking, Bron 04, RISICOKLASSE_1
Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Schuur 1 - dak , Vlakke plaat, dakbeschot, Bron 01, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Woonboerderij - dak , Vlakke plaat, dakbeschot, Bron 05, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Woonboerderij - BG keuken , Vlakke plaat, aftimmering, Bron 03, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 17 7025CJ Halle, Woonboerderij - dak , Buis, Bron 08, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 05: 142 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	2021.06076v2 Fam. Heizenberg RAP Al Woonboerderij en schuren Aaltenseweg 17 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-06-2022	In behandeling