





















Legenda

-  Wateruitlaatpunt
-  Waterinlaatpunt
-  Bestaande duiker
-  Aanbrengen duiker
-  Verwijderen duiker
-  Bestaande stuw
-  Aanbrengen stuw
-  Verwijderen stuw
-  Aanbrengen inlaat
-  Bestaande vaste dam
-  Aanbrengen vaste dam
-  Verwijderen vaste dam
-  Aanbrengen greppelduiker
-  Aanbrengen sifon
-  Hoofdaanvoer
-  Primair
-  Secundair
-  Doorvoerende sloot
-  Tertiair
-  Droge greppel
-  Sifon



Waterkwaliteit Haarzuilens

KAART 01

DATUM: 31-3-2022
 FORMAAT: A2
 SCHAAL: 1:3.162

