

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7088013
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0422356
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0422356
Ingediend op	29-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zomerweg 10 a, 6996DE Drempt (Drempt Zomerweg 10a)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6996DE
Huisnummer	10
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

6996DE 10 a, Zomerweg Drempt

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, boven de cv , Plaat boven CV, 02, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, slaapkamer begane grond , onderlaag op dorpel, 03, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, Dak van woning , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, schoorsteen op dak , Schoorsteenkanaal, 06,1, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, in de cv ruimte , Schoorsteenkanaal, 06, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, slaapkamer begane grond , vloerzeil slaapkamer, 04, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 10 a 6996DE Drempt, cv hok , plafond, 05, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

06,1: 2.20 M
06: 2.33 M
05: 2 M2
04: 12 M2
02: 0.5 M2
03: 0.25 M2
01: 137 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	29-06-2022	In behandeling
Rapport_Zomerweg_10-a_Drempt_2022413_pdf	Rapport Zomerweg 10a Drempt 2022413.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-06-2022	In behandeling