

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7089593
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0420057
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0420057
Ingediend op	29-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Toldijkseweg 33, 7221DB Steenderen (12200294)
Opmerking	De melding betreft het saneren van al het aanwezige asbest en de sloop de woning en alle bijbehorende opstallen zoals aangegeven op pagina 14 van het asbestinventarisatierapport.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221DB
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Toldijkseweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning en opstallen
----------------------------------	---------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Toldijkseweg 33
7221 DB Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING, en alle bijbehorende opstallen

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3A
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. puin 500 ton
hout 25 ton
bsa 15 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Garage schuur ,
Golfplaten dakbedekking, Bron 9, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Vloerzeil met onderlaag, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Tegellijm (wandtegels), Bron 5, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Rookgasafvoerkanaal (eindpijp + kap), Bron 15,
RISICOKLASSE_1
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Vlakke plaat aftimmering onder trap, Bron 3,
RISICOKLASSE_2A
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Tegellijm (wandtegels), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 33 7221DB Steenderen, Woonboerderij ,
Dakbeschot (vlakke plaat), Bron 6, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 33 7221DB Stee...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: 3 M2
Bron 15: 3 M
Bron 2: 8 M2
Bron 11: 137 M2
Bron 6: 60 M2
Bron 13: 90 M2
Bron 9: 94 M2
Bron 5: 15 M2
Bron 1: 9 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport K2240100.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-06-2022	In behandeling