

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7142185
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0426929
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0426929

Ingediend op	20-07-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Speelmanstraat 11 a, 7025EH Halle (Halle, Speel...
Opmerking	Graag zsm akkoord
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025EH
Huisnummer	11
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Speelmanstraat
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025EH 11 a, Speelmanstraat Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Speelmanstraat 11 a 7025EH Halle,
Alle ramen op de begane grond en de zolder , 2
Beglazingskit , Beglazingskit -2, NVT
Speelmanstraat 11 a 7025EH Halle,
Buis in de schoorsteen op het dak van de woning , 3
Buis, Buis-3, RISICOKLASSE_2
Speelmanstraat 11 a 7025EH Halle,
In het schoorsteenkanaal op de begane grond en zolder ,
1 Buis, Buis-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Buis-3: 2 STUKS
Buis-1: 2 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22501.pdf	Asbestinventarisatierapport	20-07-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	20-07-2022	In behandeling