

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7169365
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0428817
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0428817

Ingediend op	02-08-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het Karspel 84, 7255CV Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255CV
Huisnummer	84
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Het Karspel
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Het Karspel 84 7255CV Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_de_schuur , 4 Golfplaten , Golfplaten_-4,
RISICOKLASSE_2
Het Karspel 84 7255CV Hengelo (Gld),
Achter_onderste_laag_wandtegels_in_de_keuken , 3
Tegellijm , Tegellijm_-3, NVT
Het Karspel 84 7255CV Hengelo (Gld),
Vanaf_plafond_keuken_via_de_koof_op_de_slaapkamer_tot_op_zolder ,
2 Ontluchtingsbuis keuken, Ontluchtingsbuis_keuken-2,
RISICOKLASSE_2
Het Karspel 84 7255CV Hengelo (Gld),
Vanaf_plafond_toilet_via_de_overloop_tot_op_zolder ,
1 Ontluchtingsbuis toilet, Ontluchtingsbuis_toilet-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_-4: 3.65 M2
Ontluchtingsbuis_keuken-2: 2.60 M
Ontluchtingsbuis_toilet-1: 3.70 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

Mutatie

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22515.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-08-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	02-08-2022	In behandeling