

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7176811
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0429381
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0429381

Ingediend op	05-08-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vorden, De Haar (Vorden, de Haar)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 7251CE

Huisnummer 13

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam de Haar

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

de Haar 13 7251CE Vorden, Deuren in de bergingen , Beglazingskit, 1, NVT

de Haar 13 7251CE Vorden, Toiletten , Beglazingskit, 3, NVT

de Haar 13 7251CE Vorden, Kozijn bergingen , Beglazingskit, 6, NVT

de Haar 13 7251CE Vorden, Op de 1e verdieping en

begane grond , Pakkingen, 2, RISICOKLASSE_1

de Haar 13 7251CE Vorden, Kozijn achterdeur , Vlakke platen, 4, NVT

de Haar 13 7251CE Vorden, Slaapkamers, badkamers en keukens , Beglazingskit, 5, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

2: 7 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero Sluinerweg Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	05-08-2022	In behandeling
I22280_pdf	I22280.pdf	Asbestinventarisatierapport	05-08-2022	In behandeling