

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7250745
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0435773
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0435773
Ingediend op	13-09-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Rozenstraat 17, 7255XS Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255XS
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rozenstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 41041780 Bedrijfsnaam: Prowonen
Adres eigenaar bouwwerk	7271RD 2, Tedinkweide Borculo
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	ZSM

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Rozenstraat 17 7255XS Hengelo (Gld), Wanden_van_de_douche_ , 1 Tegellijm, Tegellijm-1, NVT Rozenstraat 17 7255XS Hengelo (Gld), Wanden_van_de_wc , 3 Tegellijm, Tegellijm-3, NVT Rozenstraat 17 7255XS Hengelo (Gld), Vloer_van_de_entree_ , 2 Bitumen , Bitumen_-2, RISICOKLASSE_2 Rozenstraat 17 7255XS Hengelo (Gld), Vloer_van_de_wc , 5 Bitumen , Bitumen_-5, RISICOKLASSE_2 Rozenstraat 17 7255XS Hengelo (Gld), Schouw_in_de_woonkamer , 4 Tegellijm, Tegellijm-4, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bitumen_-2: 4.70 M2 Bitumen_-5: 1 M2 Tegellijm-4: 0.90 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero, Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.	Mutatiewoning
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22612.pdf	Asbestinventarisatierapport	13-09-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	13-09-2022	In behandeling