

# Brug

## Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug	Doorstroom breedte (m)	Doorvaar breedte(m)	Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud	Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud	Wijziging
KBR00009							Nieuw
KBR00040	Claudius Prinsenbrug	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	15,35	15,35		Tabel gewijzigd
KBR00052	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	13	13		Tabel gewijzigd
KBR00074	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,8	2		Tabel gewijzigd
KBR00118	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,7			Tabel gewijzigd
KBR00150	Niet bekend	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en t	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten	2,95	2,95		Tabel gewijzigd
KBR00189	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5	5,5		Tabel gewijzigd
KBR00193	Hirdesbrug	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14	14		Tabel gewijzigd
KBR00217	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	9			Tabel gewijzigd
KBR00220	Irenebrug	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8	8		Tabel gewijzigd
KBR00223	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,07	3,7		Tabel gewijzigd
KBR00243	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,42	2,42		Tabel gewijzigd
KBR00244	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2	2		Tabel gewijzigd
KBR00245	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,91	1,91		Tabel gewijzigd
KBR00247	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,92	2,92		Tabel gewijzigd
KBR00248	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,47	3,12		Tabel gewijzigd
KBR00260	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,8	2,8		Tabel gewijzigd
KBR00261	Brug St Antoinedijk	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,5	12,5		Tabel gewijzigd
KBR00269	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8	8		Tabel gewijzigd
KBR00292	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,68	3,68		Tabel gewijzigd
KBR00298	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,46	1,46		Tabel gewijzigd
KBR00312	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,12	2,12		Tabel gewijzigd
KBR00321	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4	3,9		Tabel gewijzigd
KBR00323	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,75	3,75		Tabel gewijzigd
KBR00324	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4	4		Tabel gewijzigd
KBR00336	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,75	2,75		Tabel gewijzigd
KBR00337	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7	5		Tabel gewijzigd
KBR00345	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,77	1,77		Tabel gewijzigd
KBR00346	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,84	1,84		Tabel gewijzigd
KBR00347	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,99	2,99		Tabel gewijzigd
KBR00350	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,56	2,56		Tabel gewijzigd
KBR00354	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,15	1,15		Tabel gewijzigd

# Brug

## Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug	Doorstroom breedte (m)	Doorvaar breedte(m)	Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud	Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud	Wijziging
KBR00355	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,78	1,78		Tabel gewijzigd
KBR00357	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,05	3,05		Tabel gewijzigd
KBR00412	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,5	7,5		Tabel gewijzigd
KBR00430	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,85	2,85		Tabel gewijzigd
KBR00439	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	15	10		Tabel gewijzigd
KBR00456	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,2	2,2		Tabel gewijzigd
KBR00458	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8,7	8,7		Tabel gewijzigd
KBR00461	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,6	5,6		Tabel gewijzigd
KBR00473	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,6	2,6		Tabel gewijzigd
KBR00489	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,97	5,97	Gemeente Waalwijk	Tabel gewijzigd
KBR00543	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,65	1,59		Tabel gewijzigd
KBR00549	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,1	7,1		Tabel gewijzigd
KBR00587	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,83			Tabel gewijzigd
KBR00588	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6	6,61		Tabel gewijzigd
KBR00589	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85	6,56		Tabel gewijzigd
KBR00590	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,6	8,26		Tabel gewijzigd
KBR00591	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,07	6,07		Tabel gewijzigd
KBR00592	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,95	1,83		Tabel gewijzigd
KBR00600	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10,55	4,6		Tabel gewijzigd
KBR00601	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4	4		Tabel gewijzigd
KBR00602	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,9	4,9		Tabel gewijzigd
KBR00604	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,8	3,8		Tabel gewijzigd
KBR00606		overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom		4,4			Verwijderd
KBR00607	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,1	3,74		Tabel gewijzigd
KBR00608	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6	3,91		Tabel gewijzigd
KBR00609	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4	5,4		Tabel gewijzigd
KBR00610	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,33	10		Tabel gewijzigd
KBR00612	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10	9,8		Tabel gewijzigd
KBR00619	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	40,8	27,5		Tabel gewijzigd
KBR00622	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,2	7,2		Tabel gewijzigd
KBR00666	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5	5,5		Tabel gewijzigd
KBR00826	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,6	1,6		Tabel gewijzigd

# Brug

## Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug	Doorstroom breedte (m)	Doorvaar breedte(m)	Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud	Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud	Wijziging
KBR00853	stuw bieberg	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14	7		Tabel gewijzigd
KBR00854	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,5	1,5		Tabel gewijzigd
KBR01052	Nassaubrug	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	26	15,35		Tabel gewijzigd
KBR01064	Wilhelminabrug	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	16	14		Tabel gewijzigd
KBR02133	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14,4	11,3		Tabel gewijzigd
KBR02134	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8,4	5,4		Tabel gewijzigd
KBR02140	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,4	3,5		Tabel gewijzigd
KBR02143	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4	4		Tabel gewijzigd
KBR02317	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10,15	8		Tabel gewijzigd
KBR02323	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	9	5,19		Tabel gewijzigd
KBR02324	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,95	4,95		Tabel gewijzigd
KBR02328	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4	5,5		Tabel gewijzigd
KBR02329	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7	6,7		Tabel gewijzigd
KBR02330	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6	6		Tabel gewijzigd
KBR02331	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7	6,7		Tabel gewijzigd
KBR02332	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,8	5,8		Tabel gewijzigd
KBR02333	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,75	5,75		Tabel gewijzigd
KBR02334	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,8	5,8		Tabel gewijzigd
KBR02335	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4	5,4		Tabel gewijzigd
KBR02336	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,1	6,1		Tabel gewijzigd
KBR02337	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9	5,9		Tabel gewijzigd
KBR02338	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7	6,7		Tabel gewijzigd
KBR02339	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85	5,85		Tabel gewijzigd
KBR02340	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85	5,85		Tabel gewijzigd
KBR02341	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5	5,5		Tabel gewijzigd
KBR02342	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,4	6,4		Tabel gewijzigd
KBR02343	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4	5,4		Tabel gewijzigd
KBR02344	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9	5,9		Tabel gewijzigd
KBR02346	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,5	6,5		Tabel gewijzigd
KBR02347	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9	5,9		Tabel gewijzigd
KBR02348	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5	5,5		Tabel gewijzigd
KBR02349	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,9	5,8		Tabel gewijzigd

# Brug

## Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug	Doorstroom breedte (m)	Doorvaar breedte(m)	Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud	Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud	Wijziging
KBR02350	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5	5,5		Tabel gewijzigd
KBR02351	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85	5,85		Tabel gewijzigd
KBR02412	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6	6		Tabel gewijzigd
KBR02426	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,3	7,3		Tabel gewijzigd
KBR02427	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,08	12,08		Tabel gewijzigd
KBR02428	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	23,25	23,25		Tabel gewijzigd
KBR02581	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3	3		Tabel gewijzigd
KBR02601	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,84	6,5		Tabel gewijzigd
KBR02618	Niet bekend	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en t	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten	2,25	2,25		Tabel gewijzigd
KBR02772	Niet bekend	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,98	4,98		Tabel gewijzigd
KBR02804	Niet bekend	vrije overspanning			2,96		Tabel gewijzigd
KBR02807	Niet bekend		vrije overspanning			16	Nieuw
KBR02817			overspanning via tussenpunten				Nieuw
KBR49089	N.V.T	overspanning via landhoofden-binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel		13,09		Tabel gewijzigd