

Situatietekeningen


Behorende bij de vergunning het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij de Vrouwenweg en de Buntwal te Nijkerkerveen, zaaknummer Z2022-06-0024.

Situatietekening 1 (Vrouwenweg)



Duiker 1 wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe duiker. Duiker 2 maakt doorstroming tussen het tussenstuk en het oppervlaktewaterlichaam A mogelijk. Duiker 3 maakt verbinding tussen oppervlaktewaterlichaam A en C mogelijk.

Situatietekening 2 (Vrouwenweg)



Hierin zijn de verschillende betonnen uitstroombakken en de gaten in de betonnen beschoeiingen op de Vrouwenweg aangegeven.

Er wordt een verkeersbord aan de lichtmast binnen de keurzone van de WL_22421 op de Van Dijkhuizenstraat geplaatst.

Situatietekening 3 (Buntwal)



De watergang wordt aangepast aan nieuwe afmetingen. De doorstroming wordt gehandhaafd door het realiseren van een waterafvoer met een capaciteit van 175m³/uur. Het werkplan ziet er als volgt uit:

Dag 1: Plaatsen filterbemaling en kappen bomen.

Dag 2: Aanpassen watergang en graven bypass als tijdelijke voorziening om doorvoer te waarborgen.

Dag 3: Verwijderen bestaande duiker.

Dag 4: Aanbrengen nieuwe duiker en aansluiten op de nieuwe watergang.

Dag 5: Nieuwe watergang afwerken.

Een nieuwe overstortduiker wordt geplaatst in de vergraven watergang en grasbeton tegels worden geplaatst om de overstort op te vangen.

De noordzijde van de watergang wordt beschermd met een afrastering.