

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7256701
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0436468
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0436468
Ingediend op	15-09-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Almenseweg 33, 7251HN Vorden (22335)
Opmerking	Het betreft het saneren en slopen van de bovenbouw van een vervallen boerderij. Opstal 3
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251HN
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Almenseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 71301402

Bedrijfsnaam: Bolier Advies en Sloopbegeleiding B.V.>

Adres eigenaar bouwwerk

7645AZ 11, Oude Zwolseweg Hoge Hexel

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☒ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

dmv hydraulische kraan et sloop-sorteergrijper

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

50 ton puin
15 ton B-hout
1 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Naar erkende verwerkers

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 1 , beglazingskit,
bron 4, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 1 , vlakke plaat,
bron 5, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 3 , golfplaten, bron
7, RISICOKLASSE_2A
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 3 , vlakke plaat,
bron 6, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 4 , vlakke plaat,
bron 9, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 3 , rookgasafvoer,
bron 8, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 4 , vlakke plaat,
bron 10, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, dak opstal 1 , golfplaten,
bron 2, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 1 , board, bron 1,
RISICOKLASSE_2A
Almenseweg 33 7251HN Vorden, opstal 1 , golfplaten,
bron...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? bron 7: 20 M2
bron 6: 3 M2
bron 8: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapportage a.i. Almenseweg 33 Vorden.pdf versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	15-09-2022	In behandeling