

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7286265
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0439417
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0439417
Ingediend op	28-09-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Doetinchemseweg 71, 7021BR Zelhem (Zelhem, Doet...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021BR
Huisnummer	71
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Doetinchemseweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09050070

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Van Campen

Adres eigenaar bouwwerk

7021HB 25, Ruurloseweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Doetinchemseweg 71 7021BR Zelhem,
In_een_cementkuip_op_het_maaiveld , 2 Dakleien ,
Dakleien_-2, RISICOKLASSE_1
Doetinchemseweg 71 7021BR Zelhem,
Op_het_dak_van_het_kantoor , 1 Dakleien , Dakleien_-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Dakleien_-1: 52.60 M2

Dakleien_-2: 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

attero wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22706.pdf	Asbestinventarisatierapport	28-09-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	28-09-2022	In behandeling