


Inspectie TC Geuldal – Putweg 34 Houthem – St Gerlach

Datum: 26 februari 2021

Sandra Vandewal, Ineke Wagemakers

Overzichtskaart



Kaart uit Geoweb incl. camerastandpunten



Luchtfoto (feb 2020)

Aanwezige objecten op terrein TC Geuldal

- Afrastering van het tennisterrein
- 5 tennisbanen incl. open afrastering
- 2 padelbanen incl. deels dichte afrastering tot op het maaiveld
- Bestrating/kunstgras direct rondom de tennis en padelbanen
- Houten garagebox
- Overkapping
- 2 metalen opslagcontainers
- Stenen opslaghek naast voetbalclubgebouw
- Bestrating naar de tennisbanen en opslagcontainers toe
- Bestrating vanaf parkeerplaats naar tennis- en padelbanen, opslag en overkapping
- Regenwateropvangton
- Afrasteringen
- Verlichtingspalen
- Terreinmeubilair (o.a. vaste prullenbakken en zitbanken)
- Losse zaken over het terrein verspreid (o.a. opslag van bouwmaterialen, grondstoffen, gravel, pallet grondstoffen, oud ijzer, prullenbakken, bloembakken, terrasmeubilair, speeltoestellen, plastic afdekzeilen, aanhangwagen, fietsenrek).

Vrijwel alle genoemde vaste objecten zijn aangelegd op een ophoging van de ondergrond. Deze ophogingen zijn zichtbaar in het terrein en op de foto's.

Foto's van de aanwezige objecten - Camerastandpunt 1





Camerastandpunt 2



S

Camerastrandpunt 3





Camerastandpunt 4



Camerastandpunt 5



Camerastandpunt 6



Camerastandpunt 7



Camerastandpunt 8



Camerastandpunt 9



Camerastandpunt 10



Camerastandpunt 11



Camerastandpunt 12



Camerastandpunt 13



Camerastandpunt 14



Camerastandpunt 15



Camerastandpunt 16



Camerastrandpunt 17



Camerastrandpunt 18

