

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6630485
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0384979
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0384979
Ingediend op	04-01-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Broekstraat 2, 6999DE Hummelo (12000085)
Opmerking	Deze slooymelding betreft het saneren van het aanwezige asbest en de sloop van het woonhuis zoals op pagina 14 van het asbestinventarisatierapport van De Klinker met projectnummer AI2021-013.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6999DE
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Broekstraat
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Stal
----------------------------------	------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

A. Pelgrom

Adres eigenaar bouwwerk

Broekstraat 2
6999 DE Hummelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. puin 360 ton
hout 21 ton
bsa 11,5 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Broekstraat 2 6999DE Hummelo, Woonhuis , Vlakke plaat (dakbeschot), Bron 1., RISICOKLASSE_2
Broekstraat 2 6999DE Hummelo, Woonhuis , Vlakke plaat (dakbeschot), Bron 1.1, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 2 6999DE Hummelo, Woonhuis , (Riool)buis, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Broekstraat 2 6999DE Hummelo, Jongveestal , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Broekstraat 2 6999DE Hummelo, Woonhuis , (Riool)buis standleiding, Bron 4.1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 4: 1.5 M
Bron 4.1: 3 M
Bron 1.: 11 M2
Bron 1.1: 82 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20128 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-01-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	AI2021-013 Rapport Woonhuis.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-01-2022	In behandeling