

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6699329
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0390439
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0390439
Ingediend op	01-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Thorbeckestraat 65, 7021AW Zelhem (Zelhem, Thor...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 7021AW

Huisnummer 65

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Thorbeckestraat

Plaatsnaam Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	KvK-nummer: 41041780 Bedrijfsnaam: Prowonen
Adres eigenaar bouwwerk	7271RD 2, Tedinkweide Borculo
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Thorbeckestraat 65 7021AW Zelhem, Dak_van_de_garage_en_aanbouw_ , 1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2 Thorbeckestraat 65 7021AW Zelhem, Binnenzijde_garage_ , 2 Pakking in Dru gevelkachel, Pakking_in_Dru_gevelkachel-2, NVT Thorbeckestraat 65 7021AW Zelhem, Zijgevel_rondom_rookgasafvoer , 3 Board, Board-3, NVT
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten-1: 26 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero, Sluinerweg, Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22049.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-02-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	01-02-2022	In behandeling