

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6670575
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0388256
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0388256
Ingediend op	20-01-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Meeneweg 8 a, 7021HN Zelhem (122000014)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021HN
Huisnummer	8
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meeneweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kapschuur
----------------------------------	-----------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Meeneweg 8A
7021 HN Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

gepland 1/2 februari 2022

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Meeneweg 8 a 7021HN Zelhem, Schuur , Golfplaten
dakbedekking, Bron 1., RISICOKLASSE_2A
Meeneweg 8 a 7021HN Zelhem, Schuur , Golfplaten
dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Meeneweg 8 a 7021HN Zelhem, Schuur erf , Vlakke plaat
losliggend, Bron 3., RISICOKLASSE_1
Meeneweg 8 a 7021HN Zelhem, Schuur erf , Vlakke plaat,
Bron 3, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 10 STUKS
Bron 1.: 380 M2
Bron 1: 380 M2
Bron 3.: 10 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	K2240006 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	20-01-2022	In behandeling