

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6674161
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0388584
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0388584
Ingediend op	21-01-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Roessinkweg 3, 7021LH Zelhem (Zelhem, Roessinkweg)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021LH
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Roessinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 73956988
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Terazon Green Energy Projects B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7006RH 33, Hanzestraat Doetinchem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Slopen van schuren 1, 2, 3 en 4

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin: 150 m3
Hout: 80 m3
B&S: 20 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker, is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Wanden_schuur_1 , 3 Restanten vlakke plaat , Restanten_vlakke_plaat_-3, RISICOKLASSE_2A
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Vloer_schuur_1 , 2 Vlakke platen, Vlakke_platen-2, RISICOKLASSE_2A
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Dak_schuur_1 , 1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, In_zak_in_schuur_3 , 8 Restanten golfplaat , Restanten_golfplaat_-8, RISICOKLASSE_1
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Dak_schuur_3 , 7 Golfplaten, Golfplaten-7, RISICOKLASSE_2
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Wanden_schuur_2 , 6 Restanten vlakke plaat , Restanten_vlakke_plaat_-6, RISICOKLASSE_2A
Roessinkweg 3 7021LH Zelhem, Binnenzijde_schuur_2 , 5 Restanten golfplaat en nokstukken, Restanten_golfplaat_en_nokstukken-5, RISI...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Restanten_golfplaat_-8: 1 STUKS
Golfplaten-7: 505 M2
Restanten_vlakke_plaat_-6: 150 M2
Restanten_golfplaat_en_nokstukken-5: 100 M2
Golfplaten_en_nokstukken-4: 280 M2
Restanten_vlakke_plaat_-3: 180 M2
Vlakke_platen-2: 18 M
Golfplaten-1: 435 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero, Sluinerweg 12 Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21667.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-01-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	21-01-2022	In behandeling
Slooptekening_pdf	Slooptekening.pdf	Tekening slopen	21-01-2022	In behandeling