

OBJECTID	Opdrachtig over	Aantal bomen	Kanaal- naam	Hm van	Wegzijde	Boomsort	Ondersoort	Boomhoogte lase	Stamdiameter erkasse	Datum Controle	Naam BVC controleur	Boomconditie	Gebrek kroon	Gebrek stam	Gebrek wortels	Gebrek opmerking	Gevolgen boomsgebreken	Opmerking algemeen 2022	x	y	VTO-analyse
107	RWS	1	Ndv	2,37	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	15-12-2022 08:11	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Holte op ca 4m hoogte	Stambreuk	nader onderzoek bruisgevoeligheid (attenzie). dec 22: nader onderzoek met hamer en prikstok.	5,779202	51,28331	Gem. Nederweert: Monumentale boom
3473	RWS	1	Kwn	14,97	Li	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	6-12-2022 13:14	R. Backx	Onvoldoende		Aantasting zwam		gele stip stamvoet, ca 40% cambium verdwenen	Stambreuk	nader onderzoek (attenzie). dec 22 nader onderzoek met geluidstomograaf	5,768047	51,26528	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
3485	RWS	1	Ndv	4,41	Re	Quercus	robur	6 - 12 m	30 - 50 cm	15-12-2022 08:35	R. Backx	Dood				Algebroken stam	Stambreuk	Binnen areaal? dec 22: situatie ongewijzigd.	5,804938	51,292	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4296	RWS	1	Zwv	62,94	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	30 - 50 cm	12-12-2022 10:02	R. Backx	Zeer slecht	Dood hout	Takbreuk					5,75426	51,288	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4298	RWS	1	Zwv	63,03	Re	Quercus	robur	18 - 24 m	50 - 100 cm	12-12-2022 10:11	R. Backx	Onvoldoende	Dood hout	Holte		spechtholte op ca 10m hoogte		dec 22: snoeien dood hout en nader onderzoek spechtholte	5,754175	51,28896	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4299	RWS	1	Zwv	63,05	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 10:16	R. Backx	Voldoende		Holte		Spechtholte op ca 7m hoogte net onder wind afgebroken arm		dec 22	5,754094	51,28913	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4300	RWS	1	Zwv	63,53	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 10:32	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Spechtholte op ca 4m hoog	Stambreuk	dec 22: nader onderzoek spechtholte met hamer en priksok	5,753361	51,29339	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4301	RWS	1	Zwv	63,70	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 10:32	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Spechtholte op ca 5m hoog	Stambreuk	dec 22: nader onderzoek spechtholte met hamer en priksok	5,75308	51,29495	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4302	RWS	1	Zwv	63,73	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 10:40	R. Backx	Dood	Dood hout				Takbreuk	dec 22	5,75302	51,29515	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4303	RWS	1	Zwv	64,14	Re	Quercus	robur	18 - 24 m	50 - 100 cm	12-12-2022 12:10	R. Backx	Voldoende	Dood hout	Holte		spechtholte op 4m hoog		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok	5,752397	51,29887	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4305	RWS	1	Zwv	64,61	Re	Quercus	robur	18 - 24 m	50 - 100 cm	12-12-2022 12:23	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 80 cm	5,751714	51,30303	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4306	RWS	1	Zwv	64,56	Re	Quercus	robur	18 - 24 m	50 - 100 cm	12-12-2022 12:30	R. Backx	Onvoldoende	Dood hout	Holte		spechtholte op ca 4m hoogte	Stambreuk	dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok.	5,751667	51,30261	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4307	RWS	1	Zwv	64,57	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	30 - 50 cm	12-12-2022 12:33	R. Backx	Slecht		Holte		Spechtholte op ca 6m hoogte.		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok	5,751711	51,30269	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4309	RWS	1	Zwv	64,65	Re	Betula	pendula	12 - 18 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752014	51,30335	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4310	RWS	4	Zwv	64,64	Re	Betula	pendula	12 - 18 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752134	51,30326	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4311	RWS	2	Zwv	64,61	Re	Betula	pendula	12 - 18 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752231	51,30306	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4312	RWS	1	Zwv	64,60	Re	Betula	pendula	12 - 18 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752178	51,30294	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4313	RWS	1	Zwv	64,59	Re	Betula	pendula	6 - 12 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752322	51,30281	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4314	RWS	1	Zwv	64,55	Re	Betula	pendula	6 - 12 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752377	51,30254	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4315	RWS	1	Zwv	64,49	Re	Betula	pendula	6 - 12 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Slecht	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752472	51,30198	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4316	RWS	1	Zwv	64,58	Re	Betula	pendula	6 - 12 m	< 20 cm	12-12-2022 12:43	R. Backx	Slecht	Dood hout					dec 22: diam 20 cm	5,752524	51,30184	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4317	RWS	1	Zwv	65,28	Re	Quercus	rubra	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 13:06	R. Backx	Onvoldoende		Holte	Aantasting zwam	2 spechtholen op 6 en 9m, op stamvoet sombere honingszwam		dec 22: nader onderzoek met geluidstomograaf op stamvoet en hamer en priksok op spechtholen.	5,750812	51,30896	Gem. Nederweert: waardevol landschapsselement
4318	RWS	1	Zwv	66,00	Re	Quercus	rubra	12 - 18 m	30 - 50 cm	12-12-2022 13:26	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Holte op 3m, doolhofzwam op meegedragen plaatsen op de stam.		dec 22: nader onderzoek holte met hamer en priksok.	5,749646	51,31552	Gem. Nederweert: waardevol landschapsselement
4319	RWS	1	Zwv	66,17	Re	Quercus	rubra	12 - 18 m	50 - 100 cm	12-12-2022 13:30	R. Backx	Onvoldoende	Dood hout	Holte		Holte op 3m en spechtholte op 6m		dec 22: snoeien dood hout, holten inspecteren met hamer en priksok.	5,749328	51,31706	Gem. Nederweert: waardevol landschapsselement
4320	RWS	1	Ndv	2,27	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	100 - 150 cm	15-12-2022 07:45	R. Backx	Voldoende		Holte		Holte op ca 5m hoogte		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok.	5,777946	51,28288	Gem. Nederweert: Monumentale boom
4321	RWS	1	Ndv	2,28	Re	Quercus	rubra	12 - 18 m	50 - 100 cm	15-12-2022 07:51	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Spechtholte op ca 4m		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok	5,778005	51,28291	Gem. Nederweert: Monumentale boom
4322	RWS	1	Ndv	2,29	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	15-12-2022 08:01	R. Backx	Voldoende		Holte		Holte op ca 5m hoogte		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok.	5,778063	51,28292	Gem. Nederweert: Monumentale boom
4323	RWS	1	Ndv	2,67	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	50 - 100 cm	15-12-2022 08:21	R. Backx	Onvoldoende		Holte		Tweesijdige holte op 5m en holte op 8m		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok.	5,782929	51,28458	Gem. Nederweert: Monumentale boom nec. berk. Waardevolle bomenrij
4326	RWS	1	Ndv	6,05	Re	Betula	pendula	6 - 12 m	20 - 30 cm	15-12-2022 09:13	R. Backx	Dood	Dood hout				Instabiliteit	dec 22.	5,825684	51,29901	Gem. Nederweert: is eik
4333	RWS	1	Ndv	10,09	Re	Quercus	robur	18 - 24 m	30 - 50 cm	15-12-2022 10:03	R. Backx	Onvoldoende	Dood hout	Holte		Spechtholte op 6m		dec 22: nader onderzoek met hamer en priksok	5,876817	51,31628	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij
4343	RWS	1	Ndv	61,18	Li	Betula	pendula	6 - 12 m	30 - 50 cm	15-12-2022 12:24	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22	5,750799	51,27356	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4345	RWS	1	Ndv	61,13	Li	Tilia	sp.	12 - 18 m	50 - 100 cm	15-12-2022 12:28	R. Backx	Onvoldoende	Dood hout	Holte		meerdere spechtholen tussen 8m en 12m		dec 22: nader onderzoek spechtholen.	5,750315	51,27311	Gem. Nederweert: Monumentale boom
4346	RWS	4	Ndv	61,07	Li	Betula	pendula	12 - 18 m	20 - 30 cm	15-12-2022 12:24	R. Backx	Dood	Dood hout	Holte				dec 22	5,749418	51,2731	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4347	RWS	1	Ndv	61,04	Li	Betula	pendula	18 - 24 m	30 - 50 cm	15-12-2022 12:24	R. Backx	Dood	Dood hout					dec 22	5,749089	51,27301	Gem. Nederweert: waardevolle houtwal
4353	RWS	1	Zwv	60,97	Re	Quercus	robur	12 - 18 m	30 - 50 cm	15-12-2022 12:50	R. Backx	Slecht	Dood hout	Wond		>70% cambium verdwenen	Takbreuk	dec 22	5,748641	51,27218	Gem. Nederweert: Waardevolle bomenrij