


Waarderingsplattegronden


Legenda

- hoog
- positief
- indifferent
- constructie
- onderdeel
- begrenzing
- plafond



2e verdieping bestaand

Zolder bestaand



Kelder bestaand



Begane grond bestaand



1e verdieping bestaand

Begane grond

2e verdieping

Zolder

\*\* Na 1e sloopfase alle plafonds in kaart brengen, daarna afspraak met bouwinspecteur erfgoed maken

bestaande stucornamenten elders in het pand hergebruiken, terug brengen op dezelfde plek heeft de voorkeur

1e verdieping

restauratieplan wordt aangeleverd na sloop 1e afwerk schil, hierna inventariseren wat behouden kan blijven

VLOERAFWERKING MET HISTORISCHE WAARDEN IN HET WERK IN KAART BRENGEN EN HANDHAVEN  
 BESTAANDE VLOER NIET AANTASTEN  
 BESTAANDE VLOERDELEN NA DEMONTAGE  
 EN NA HET AANBRENGEN VAN INSTALLATIES WEER TERUGPLAATSEN!!  
 INTERIEURELEMENTEN MET HISTORISCHE WAARDEN DIE WORDEN VERWIJDERD HER GEBRUIKEN IN HET BESTAANDE PAND  
 INDIEN MATERIALEN MET HISTORISCHE WAARDEN  
 NIET WORDT HERGEBRUIKT ZULLEN DEZE WORDEN AANGEBODEN AAN DERDEN VOOR HERGEBRUIK!!

 = TE SLOPEN

Na 1e sloopfase alle plafonds in kaart brengen, daarna afspraak met bouwinspecteur erfgoed maken

Stucornamenten elders in het pand hergebruiken, terug brengen op dezelfde plek heeft de voorkeur

ALLE MATEN DOOR AANNEMER TE CONTROLEREN, EN VOOR START WERK VAST TE STELLEN BIJ INGRIPENDE MAATVERSCHILLEN OVERLEG PLEGEN MET ONS BUREAU

Wijziging E		Gew.	
Wijziging D		Gew.	
Wijziging C		Gew.	
Wijziging B		Gew.	
Wijziging A	aanpassing plan	Gew. M. Kalak	15-03-2023
Schaal	1:100	Get. M. Kalak	27-01-2023
Project	Verbouwing Veemarktstraat 17 te Breda		
Onderdeel	<b>Sloopplan</b>		
Opdrachtgever	-		
Architect			