

Bezoekrapport

Bevoegd gezag

Product

Adres

Omschrijving

Startdatum

Tijdstip

Behandelaar

Onaangekondigd

Gemeente Hof van Twente

Inspectie

Leusmansweg 6 te Markelo

Controle rapport

06-05-2021

11.00 uur

[REDACTED]

Ja

Bevindingen:



Aan de Leusmansweg 6 te Markelo staat ongeveer 4 meter van de weg een Schaapskooi en staat in een stukje bos. Bomen zijn daar spontaan gaan groeien. Deze bevindt zich in een vervallen toestand.



In het rietendak zitten grote gaten. Op de foto hierboven en onder zie je dat het riet er bijna af is.



In de panlatten en balken zit houtworm en het dak is in het midden doorgezakt.

De leemenwand (zie foto 's onder) is vergaan. Grote brokstukken zijn er al af gevallen.



De schaapskooi wordt gebruikt als speelhut door de eigenaar wonende aan de Leusmansweg 6 te Markelo



Het hek aan de straatkant zit op slot.

