



Datum van ontvangst

dag maand jaar

Behandelnummer

Dossier

1.1	Identificatienummer melding	> Niet verplicht > indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven					
1.2	Locatiennaam	Molenbeltsweg / Noord Parallelweg Wierden (Z2023-ODT-004782)					
		Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging		
1.3	Adres	Oostekluinveenweg	6				
		Postcode	Plaats				
		7 6 4 1 A M	Wierden				

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1				m²	m²	
Kadastraal perceel 2				m²	m²	
Kadastraal perceel 3				m²	m²	
Kadastraal perceel 4				m²	m²	
Kadastraal perceel 5				m²	m²	
Kadastraal perceel 6				m²	m²	
Kadastraal perceel 7				m²	m²	
Kadastraal perceel 8				m²	m²	
Kadastraal perceel 9				m²	m²	
Kadastraal perceel 10				m²	m²	
Kadastraal perceel 11				m²	m²	

Documentnummer: 030022_ANL_versie 4.1_1_januari_2012

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Contactpersoon

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ☐ ja ☒ nee

 Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

 Pak ☒ ja ☐ nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

 Minerale olie ☐ ja ☒ nee

 Asbest ☐ ja ☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐☐

Wonen met (sier)tuin

☐☐

Plaatsen waar kinderen spelen

☐☐

Natuur

☐☐

Landbouw

☐☐

Groen met natuurwaarden

☐☐

Overig (openbaar) groen

☐☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐☐

Infrastructuur

☐☐

Bedrijfsterrein, industrie

☒☒

Overig namelijk,

☐☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 0 7 0 4 2 0 2 3

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 4 0 8 2 0 2 3

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

 dag maand jaar
 2 4 0 8 2 0 2 3

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? continu

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☒ ja ☐ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☒ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen €

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☐ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☒ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen				
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.				
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.				
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden				

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☐ nee

	Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
6a.6 Zo ja, wat is de kwaliteit van de aanvulgrond?		m ³		
		m ³		
		m ³		
		m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is 130 m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is 15 m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m²	m
	Beton		130 m²	0,20 m
	Stelconplaten		m²	m
	Klinkers/tegels		m²	m
	Bebouwing		m²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m²	m
				m²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	05WQ80113515	Niet toepasbaar	15 m ³ 26 ton Attero Wilp
		m ³	ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.		m ³	ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

- 8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☒ ja ☐ nee
- 8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag
- ☒ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
- ☐ Bebouwing
- ☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

Doel van de sanering was het herschikken van alle verontreinigde grond onder de nieuwe betonvloer. I.v.m. de hoogte (peil nieuwbouw) was dit niet mogelijk. De grond is tijdelijk in depot gezet in een container. De container is na het verkrijgen van een afvalstroomnummer afgevoerd.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☐ ja ☒ nvt
- Putbodem	☐ ja ☒ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☒ ja ☐ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☒ ja ☐ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☐ ja ☒ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja ☒ nvt
Overig	☐ ja ☒ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode	Plaats			
Telefoonnummer	E-mailadres			

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode	Plaats			
Telefoonnummer	E-mailadres			

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

PJ Milieu BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. N.J. van Keulen

Straat

Nijverheidsstraat

Huisnummer

21

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 8 6 1 R J

Plaats

Nijkerk

Telefoonnummer

033 24 585 11

E-mailadres

Keulen@pjmilieu.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

PJ Milieu BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. N.J. van Keulen

Straat

Nijverheidsstraat

Huisnummer

21

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 8 6 1 R J

Plaats

Nijkerk

Telefoonnummer

033 24 585 11

E-mailadres

keulen@pjmilieu.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. N.J. van Keulen

Telefoonnummer

033 24 585 11

E-mailadres

keulen@pjmilieu.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

HMB BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. W. van de Sterren

Straat

Voltaweg

Huisnummer

8

Huisletter

Toevoeging

Postcode

5 9 9 3 S E

Plaats

Maasbree

Telefoonnummer

077 465 28 08

E-mailadres

info@hmbgroep.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. B. Dorssers

Telefoonnummer

0646401333

E-mailadres

bart@hmbgroep.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

PJ Milieu BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. N.J. van Keulen

Straat

Nijverheidsstraat

Huisnummer

21

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 8 6 1 R J

Plaats

Nijkerk

Telefoonnummer

033 24 585 11

E-mailadres

keulen@pjmilieu.nl

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7d Overige betrokkenen 4

Naam (in blokletters)

Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Naam (in blokletters)

Dhr. B. Dorssers (HMB BV)

Datum

2 5 0 8 2 0 2 3 | Maasbree

Handtekening

Naam (in blokletters)

N.J. van Keulen (PJ Milieu BV)

Datum

2 5 0 8 2 0 2 3 Nijkerk

Handtekening

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)



 **milieu by**
Nijverheidstraat 21 - 3561 RJ Nijkerk
033-2458511 - info@pijlmilieu.nl
www.pijlmilieu.nl

Melding wijziging bodemsanering

Melding wijziging Beschikking / Saneringsplan of Plan van Aanpak in te vullen door de melder

Formulier als Word-document digitaal indienen bij van toepassing zijnde Bevoegd Gezag (BG)
(Gemeente Almelo, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo of Provincie Overijssel)
en naar de Omgevingsdienst Twente via info@odtwente.nl

Dit formulier uiterlijk 2 weken voorafgaande de werkzaamheid van de beoogde wijziging digitaal
als Word-document sturen naar het bij onderdeel A genoemde bevoegde gezag.

Onderdeel A en B in te vullen door de melder

A. Melder- en locatiegegevens			
Naam melder	N. van Keulen		
Adres + tel. nr. + email	Nijverheidsstraat 21 / 0611326257 / keulen@pjmilieu.nl		
Contactpersoon	Nico van keulen		
Locatie van de bodemsanering	Molenbeltsweg / Noord Parallelweg Wierden		
Bevoegd gezag (BG) (Gemeente/Provincie)	Provincie		
Melding type sanering	Wbb-beschikking ☐	BUS melding ☒	Plan van Aanpak ☐
Kenmerk beschikking/instemming sanering	Z2023-ODT-004782		
Datum van de beschikking/instemming	16-03-2023		

B. Wijziging
<i>Hier wordt een motivatie gevraagd voor wijzigen van het Saneringsplan, BUS melding of Plan van Aanpak. Bij deze motivatie dient een door de opdrachtgever goedgekeurd wijzigingsplan te zijn toegevoegd (als bijlage).</i>
Leg uit waarom de wijziging met het ingediende wijzigingsplan noodzakelijk is. In de BUS-melding was er van uit gegaan dat de voor de nieuwbouw noodzakelijk te verwijderen grond zou worden herschikt binnen de contouren van de verontreiniging. In de praktijk bleek dit ivm de hoogte van de betonvloer niet mogelijk. De grond is in een container in depot gezet. Een asn wordt aangevraagd. De grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
Welke consequenties heeft de wijziging voor het/de uiteindelijke saneringsdoel(en)? Geen
Motiveer of de wijziging consequenties heeft voor nazorg of gebruiksbeperkingen. De wijziging heeft geen consequenties op de nazorg. Een deel van de verontreiniging is nog aanwezig en wordt afgedekt middels een duurzame afdeklaag!

Onderdeel C in te vullen door het BG (i.o.m. de toezichthouder van de OD Twente)

C. Melder- en locatiegegevens		
Datum ontvangst melding		
Wijzigingsplan bijgevoegd?	Ja ☐	Nee ☐
Zaaknummer/kenmerk Bevoegd gezag (BG)		
Behandelend medewerker BG		
Zaaknummer/kenmerk OD Twente (ODie)		
Toezichthouder Bodem OD Twente		
Wijziging akkoord bevonden	Ja ☐	Nee ☐
Datum instemming		
Separate instemmingsbrief BG of OD Twente?	Ja ☐	Nee ☐
Kenmerk instemming BG of OD Twente		

RE: Z2023-ODT-004782 melding wijziging



Bas Jansen <b.jansen@odtwente.nl>
Aan: Nico van Keulen | PJ Milieu BV

Hallo Nico,

Wijziging is akkoord.

Met vriendelijke groet,

Bas Jansen

Van: Nico van Keulen | PJ Milieu BV <keulen@pjmilieu.nl>

Verzonden: vrijdag 7 april 2023 13:37

Aan: Info <info@odtwente.nl>

CC: Bas Jansen <b.jansen@odtwente.nl>

Onderwerp: Z2023-ODT-004782 melding wijziging

Hierbij melden wij een wijziging op de ingediende BUS-melding van de locatie Molenbeltsweg / Noord Parallelweg te Wierden (Oostkluinveenweg 4)

Met vriendelijke groet,

Nico van Keulen | [PJ Milieu BV](#)

functie: senior projectleider | veiligheidskundige

contact: 033-2458511 | keulen@pjmilieu.nl

disclaimer: <https://www.pjmilieu.nl/disclaimer/>



LEVEN EN WERKEN MET LAND EN WATER

De begeleidingsbrief dient te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van de begeleidingsbrief).

I BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGSTEN (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of transporten welke vallen onder het besluit bodemkwaliteit

1 ☐ primaire afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
PJ Milieu BV
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ Nijmegen GLD
GL50252xx HB
VIHB-nummer

2 factuuradres
PJ Milieu BV
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ Nijmegen
postb. of woonpl.
postc. + woonpl.

3a ontvoerder
Wabron BV
Oost Kluijveenweg 6
7601 AM Wierden
postb. of woonpl.

4a uitbesteed vervoerder
van der kolk Infra
Erve Meijerinkweg 1
7601 RT Wierden
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
54039V VxHX

5a getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger
van der kolk Infra
Erve Meijerinkweg 1
7601 RT Wierden
postc. + woonpl.

afvalstroomnummer 05W080113515
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond-organisch verontreinigt
aantal/verpakking 170504c
eural code D05

locatie van herkomst Oost Kluijveenweg
straat + nr Oost Kluijveenweg 6
postc. + woonpl. 7601 AM Wierden
datum aanvang transport 14-4-23
locatie van bestemming Attero Wip Grondreiniger
straat + nr Wip
postc. + woonpl. 7304 SC
datum ontvangst transport 14-4-23
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerde vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
geschatte hoeveelheid (kg)



Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 15-10-2013
Nabestelling: www.cmr.nl

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIE

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening afzender
handtekening ontvoerder
handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbijl
handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goederde ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbijl
AR 01796011

Attero Locatie: Attero Wilp - Grondreiner Nat
Registratienr: 05WQ80113515
Magazijn: GRN_ORGANISCH
Kenteken: 96BFP4
Ontdoener: Wabron B.V.
Product: Grond, organisch verontreinigd-nat

Bonnummer: 5449979
Brutogewicht: 42.680 KG 14.04.2023 08:49:10
Tarragewicht: 17.120 KG 14.04.2023 09:10:19
Nettogewicht: 25.560 KG
Klantref:

Attero BV

Op alle transacties zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.



LEGENDA

- Contour > Achtergrondwaarde PAK / saneringslocatie BUS / herschiklocatie en begrenzing duurzame afdeklaag
- Contour > Interventiewaarde PAK
- Te ontgaven poeren
- Duurzame afdeklaag (beton)
- Huisnummer
- Perceelsnummer
- Contour nieuwbouwlocatie
- Bebouwing (buitenmuur)
- Perceelsgrens (Kadaster)
- Topografie

Projectnaam: Molenbeltsweg / Noord Parallelweg, Wierden				
Type: BUS-evaluatie immobiel				
Omschrijving: Situatietekening met saneringslocatie en duurzame afdeklaag				
Projectnr: 23000202F		Bestandsnaam: 23000202Fev		
Formaat: A3	Getekend: NvK	Datum: 25-08-2023	Tekeningnr: 1	Versie: Veldwerk
Schaal: 1:300	0m 3m 15m			

PJ Milieu BV

Adres: Nijverheidsstraat 21
3861 RJ Nijkerk
Telefoon: 033 - 245 85 11
E-mail: info@pjmilieu.nl
Internet: www.pjmilieu.nl

