

Bestaande toestand Welsummerweg 24-26
te Dalfsen. (2023-09-15)














Wesummerweg 24 en 26 - Dalfsen
Kelder



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl

Wesummerweg 24 en 26 - Dalfsen
Begane Grond



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenico.nl


Figure 1 shows the dimensions of the test specimen. The overall length is 8.87 m and the overall width is 2.04 m. The length is divided into three segments: 3.57 m, 2.32 m, and 3.25 m.



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© www.objectenco.nl

Wesummerweg 24 en 26 - Dalfsen
Zolder

5.07 m ~ 0.81 m ~ 0.80 m ~



6.62 m

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl