

**SCHOUW [A1]**  
**op basis van CUR Aanbeveling 117 "Inspectie en advies kunstwerken"**

**GEMEENTE GULPEN WITTEM**



Objectnaam	<b>KW-062</b>	<b>62</b>
Opdrachtgever	Gemeente Gulpen Wittem	
Contactpersoon	De heer	
Adres	Postbus 2000	
Postcode	6200 AC GULPEN	
Rapport	A1 Schouw 2023 GUWI	62 KW-062
Datum	20-11-2023	
Status	Definitief	
Inspectiebureau Adres Woonplaats Email Telefoon		

# A1 SCHOUW vlgS CUR AANBEVELING 117 [Inspectie en advies kunstwerken]



Object code	KW-062
Object volgnummer	62
Kunstwerk naam	KW-062
Kunstwerk type	Brug beton
Straat	Oude Heirbaan
Woonplaats	Partij
Wijk	Selzerbeek
RD coördinaten [X]	192,310
RD coördinaten [Y]	313,388
Inspecteur	
Inspecteur	
Weer	droog / zonnig
Temperatuur [°C]	10-15
Inspectie datum	15-11-2023



A1 Schouw Gebruiksveiligheid [algehele veiligheid voor gebruikers / beheerder]. Betreft visuele inspectie waarbij eventuele [acute] bedreigingen voor de gebruiksveiligheid van gebruikers, passanten en [onderhouds]personeel en hun bezittingen worden beoordeeld.

**3. Redelijk**

Adviesmaatregel Herstellen talud

Gegevens	Waarneming
Element	Talud
Bouwdeel	Talud
Materiaal	Natuursteen
Waarneming	Uitspoeling talud
Omvang schade	aantal lengte [cm] breedte [cm] omvang
Omvang [m <sup>2</sup> ]	1 450 50 2,25
Omvang [m <sup>1</sup> ]	
Omvang [%]	
Beheersmaatregel	Herstellen talud
Bijzonderheden	
Toestand	<b>3. Redelijk</b>

Foto-opname element Foto-opname bouwdeel



Gegevens	Waarneming
Element	Talud
Bouwdeel	Talud
Materiaal	Natuursteen
Waarneming	Uitspoeling talud
Omvang schade	aantal lengte [cm] breedte [cm] omvang
Omvang [m <sup>2</sup> ]	1 450 100 4,5
Omvang [m <sup>1</sup> ]	
Omvang [%]	
Beheersmaatregel	Herstellen talud
Bijzonderheden	
Toestand	<b>3. Redelijk</b>

Foto-opname element Foto-opname bouwdeel

