

Aanvraag kapvergunning van boom 6 station Tinstraat Rotterdam


Wat betreft ecologie zijn er geen holtes, nesten, enzovoort aangetroffen in bomen 6. Verdere vervolgstappen voor bomen 6 ten aanzien van de Ow zijn voor ecologie dus niet noodzakelijk.

Motivatie waarom gekapt moet worden

Er zal aan beide kanten van de bomen werkzaamheden worden verrichten.

Ook ligt er veel infra rondom en door de wortel, waar nu en in de toekomst, aan gewerkt zal worden. Kabels en bomen hebben een ongunstig effect op elkaar.

Kabels drogen de grond uit en wortels beschadigen de kabels, met als risico stroomuitval.



Figuur 1.1. Ligging plangebied.



Figuur 1.4. Het vlak geeft bij benadering het kabeltracé aan de noordoostkant van het stationsgebouw aan, gezien vanuit het noorden.

Te kappen bomen	Boomsoort	Stamomtrek (cm)	Diameter borsthoogte (cm)
Boom 1	Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>)	116	36,5
Boom 2	Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>)	140	44
Boom 3	Ruwe berk (<i>Betula pendula</i>)	88	28,5
Boom 4	Gewone es (<i>Fraxinus excelsior</i>)	127	39,5
Boom 5	Gewone es (<i>Fraxinus excelsior</i>)	146	45,5
Boom 6	Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>)	126	40
Boom 7	Veldesdoorn (<i>Acer campestre</i>)	163	51



Figuur 4.1. Locaties te kappen bomen.



Figuur 4.4. Situering boom 6.