

Bijlage 4: Benodigde hogere grenswaarden

Een overzicht van de benodigde hogere waarden is weergegeven onderstaande tabel.

Benodigde hogere waarde per verdieping ten gevolge van wegverkeer op de Julianaweg:

Geluidsbron	Gevel gebouw	Verdieping(en)	Benodigde hogere grenswaarde (dB)
Julianaweg	Julianaweg	0, 1, 2	61
Julianaweg	Bokkingstraat	0	49
Julianaweg	Bokkingstraat	1	58
Julianaweg	Bokkingstraat	2	58