

## Registratieformulier

Aaltje Noordewierstraat  
Stadsdeel Loosduinen



Den Haag

Boom nr : 65  
Boomsoort : Iep  
Ulmus Saporro Autumn Gold  
Stamomtrek : 72 cm  
Stamvoet : Algemene graafschade  
Stam :  
Kroon :

Omschrijving geconstateerde afwijking[en]

- Algemene graafschade
- Mechanische belasting
- Kroonsterfte
- Slechte takaanhechting[en]
- Takscheuren
- Beschadiging wortelaanzet
- Holte/inrotting stam
- Holte/inrotting stamvoet



Onderzoek handmatig / Visueel  Nesten: Geen  
Onderzoek met de Geluidstomograaf  Vleermuizen: Geen  
Onderzoek met de Aanwasboor  Slecht

Aanbevelingen:  3 maanden  12 maanden  Urgent = noodkap


Rooien  Ingrijpende:

ATTENTIEBOOM

De ontgraving heeft geleid tot een afname van 60% van het wortel volume, waarbij er meerdere stabiliteitswortels van >10 cm diameter zijn verwijderd. Dit zorgt voor instabiliteit bij de boom waardoor er een aanzienlijke kans is op windworp is ontstaan.

Controle datum: **21 oktober 2024**

# Tekening



# Fotoblad

## Graafschade



## Stabiliteitswortel

