




Figuur 1. Ruwe scope Amerikaweg/ Boerhaavelaan, aangeduid in rood

Informatie uit Opendata en boominventarisatie Schalkwijk van de gemeente							
#	Boomnummer Haarlem	Boomsoort	Boomsoort Nederlands	Stamdiameter exact (cm)	Conditie	Toekomstverwachting	Reden kap
Te kappen							
1	92079	Fraxinus Excelsior Eureka	Es	35	matig	5-10	A
2	678524	Sorbus Aria	Meelbes	6	goed	>15	A
3	92077	Fraxinus Excelsior Westhof S Glorie	Es	26	voldoende	>15	A
4	678523	Acer Campestre	Veldesdoorn	10	goed	>15	A
5	92126	Populus simonii	Populier	50	voldoende	>15	A
6	608334	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	18	slecht	>15	A
7	98097	Fraxinus excelsior Eureka	Es	57	voldoende	>15	B
8	97877	Alnus cordata	Hartbladige els	40	voldoende	>15	B
9	97759	Fraxinus excelsior Eureka	Es	74	matig	5-10	C
10	97762	Fraxinus excelsior Eureka	Es	65	voldoende	>15	D
11	373074	Fraxinus pennsylvanica	Zachte es	40	voldoende	>15	C
12	97740	Fraxinus excelsior Eureka	Es	40	voldoende	10-15	C
13	146332	Fraxinus excelsior Eureka	Es	15	matig	10-15	A
Te kappen (niet verplantbaar nav verplantbaarheidsonderzoek)							
14	624021	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	10	voldoende	>15	A
15	608345	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	15	voldoende	>15	A
16	608346	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
17	608315	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
18	608347	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	voldoende	>15	A
19	608348	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
20	608349	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	voldoende	>15	A
21	608350	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	matig	>15	A
22	608376	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
23	608351	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
24	608377	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
25	608333	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
26	608240	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A
27	608379	Acer saccharinum Pyramidale	Zilveresdoorn	20	goed	>15	A

Reden kap:

- A Boom conflicteert fysiek met het nieuwe ontwerp
- B Boom te verwijderen in verband met benodigd oprijzicht
- C Verwachting dat boom door combinatie wortelschade (door aanleg fietspad) en conditie niet te behouden is (zie BEA)
- D Verwachting dat boom door wortelschade (door aanleg fietspad) niet te behouden is (zie BEA)

