


Appendix 0652946516 / DSO 20250909 02085


Huidige situatie oprit



Onderstaand vind u het bovenaanzicht van de huidige situatie met zwarte belijning rond de oprit, inclusief hoogteprofiel. Huidige breedte van de oprit is bovenaan 4 meter, onderaan 3 meter



Het volgende bovenaanzicht laat de huidige situatie zien met uitgezet de hoogtemeters in NAP. Rechts van het hoogteprofiel de afstand t.o.v. de as van de Waspiksedijk.



Nieuwe situatie oprit

Tegels van huidige oprit worden verwijderd. Op de onderliggende grondlaag wordt gebroken puin aangebracht, met daarop een zandbed van 3 cm voor bestrating en klinkers. In onderstaand bovenaanzicht vindt u het nieuwe hoogteprofiel uitgezet op dezelfde wijze als hierboven. Het blauw gearceerde gedeelte in het hoogteprofiel is de aan te brengen nieuwe laag (gebroken puin + zandbed + klinkers). De oprit blijft verder dezelfde vorm en afmeting behouden, dus bovenaan 4 meter, onderaan 3 meter.

